

高速立车西门子802Dsl系统主轴报警（全测试平台修理）

产品名称	高速立车西门子802Dsl系统主轴报警（全测试平台修理）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:高速立车西门子 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

高速立车西门子802Dsl系统主轴报警（全测试平台修理）；上海恒税修西门子工业设备修的好还修的快，我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件，模块，电容，芯片等核心配件都是原厂，修好不易坏，很多修好用到报废都有。如果需要维修可以发给我公司处理，另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全，在加上西门子维修团队，可以确保西门子维修成功率，公司以合理的价格、良好的信誉，已得到同行及西门子用户的认可

高速立车西门子802Dsl系统主轴报警（全测试平台修理）

数控维修常见故障大家有可能不是很了解，但却导致大家对它的忽视，结果还是经常出现故障。为了给大家避免故障的发生，恒税电气人员就带大家了解数控维修五点常见故障吧！详细如下：

- 1、问询查询在接到机床现场出现毛病需求扫除的信息时，首先应需求操作者尽量保持现场毛病情况，不做任何处置，这样有利于敏捷精确地剖析毛病缘由，依此做出初步判断。
- 2、现场查看到达现场后，首先要验证操作者供给的各种情况的准确性、完整性，然后核实初步判断的准确度。到现场后依然不要急于着手处置，重新细心查询各种情况，避免破坏了现场，使排故添加难度。
- 3、毛病剖析依据已知的毛病情况按上节所述毛病分类办法剖析毛病类型，然后断定排故原则。由于大多数毛病是有指示的，所以通常情况下，对照设备配套的数控系统诊断手册和使用说明书，能够列出发生该毛病的多种能够的缘由。

4、断定缘由对多种可能的缘由进行排查从中找出本次毛病的真实缘由，这时对修理人员是一种对该设备了解程度、常识水平、实践经验和剖析判断能力的归纳考验。

5、排故预备有的毛病的扫除办法能够很简单，有些毛病则通常较杂乱，需要做一系列的预备工作，例如东西外表的预备、部分的拆开、零部件的修理，元器件的收购乃至排故计划过程的拟定等等。

高速立车西门子维修温度故障，过热报警，电机不转、接地故障，功率部件故障，输出电压过高，母线直流电压无输出，烧保险，跳闸，炸模块，欠压，过流，黄灯不亮，指示灯全不亮，红灯亮，带不动负载，RDY红灯，可控硅坏，电路板烧毁，转动不平稳，不能正常工作，显示准备未就绪，伺服驱动故障，编码器损坏，编码器报警，DP通讯故障，X轴故障，Y轴不工作，Z轴无使能，超限报警，轴使能报警，系统报380500，30021,31885,30020,7930,f07016,702844维修，功率单元接地故障,功率部件故障维修