

收割机改装三角履带轮防滑转向灵活

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 收割机改装三角履带轮防滑转向灵活 |
| 公司名称 | 山东亿首重工机械有限公司 |
| 价格 | 18000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装定做 产地:山东德州 |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县津城街道西维村(注册地址) |
| 联系电话 | 17663085796 17663085796 |

产品详情

由于履带板节距被拉长,还引起在行走时支重轮跳动,加速了履带板跑道部分的磨损。当跑道部位下陷大于4mm时就应。履带板导向部分的磨损,主要是履带走偏、履带板严重变形,以及支重轮和引导轮的轴向晃动太大所引起的。常见的报废履带板,都是在与驱动轮相啮合部位被严重磨损或被磨穿。

将发动机水箱放水开关打开,放净水,向气缸内注入适量清洁机油,并转动飞轮数圈。件是否有松动、损坏现象。有松动的要紧固,有损坏的要更换维修使用后的维修保养

清扫表面的堆积物。割台、过桥、粮仓、发动机外部等部位的杂草、秸秆、尘土、油物要清理干净。卸下筛箱内的上筛、下筛及尾筛,清扫清筛室底壳及筛箱内的杂草及尘土,并用自来水冲洗干净,晾干后开进机库。

卸下全部三角胶带,擦干净后,系上标签,挂在机库内墙壁上,卸下链条,放入柴油中清洗干净,涂上机油或黄油,存放在通风干燥处。

宁津县宏立农业机械有限公司主营农机铸造建于一九年,是以主要生产各种材质球墨铸件的工厂,建厂以来为全国各地研制、生产、加工、各种建筑业、机械、铁路、石油、矿山、市政等主体件及配件,本厂技术力量雄厚

生产产品广泛,产品全国各地,部分产品出口韩国、日本等,产品的各项指标已达到国内外同类产品的水平,在国内享有很好的口碑和信誉。

