

河南试卷印刷 试卷印刷 河南日报印务中心

产品名称	河南试卷印刷 试卷印刷 河南日报印务中心
公司名称	河南日报报业集团有限公司印务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市经开区第三大街168号
联系电话	13803840206 13803840206

产品详情

印刷技术这一因素直接就决定了试卷印刷的质量，那么具体是怎样的呢，下面【河南日报印务中心】来带大家了解一下吧。

印刷技术中，保证试卷印刷与设计稿一致性的关键点是印前技术中的色彩管理。中大型的印刷厂一般采用现代化的ICC色彩管理技术，这种系统能够利用色彩特性描述文件（ICCprofile）作为色彩转换的基础，只要任何输入或输出设备支持这种格式，相互之间便可进行准确的色彩转换。以系统化的方式将图像创建或色彩捕获到图像输出执行色彩转换。在转换传递的过程中，该色彩管理技术能够极大程度保持颜色的保真度，从而实现设计稿与试卷印刷的高度一致性。

【河南日报印务中心】所以说印刷技术就决定了试卷印刷的质量，希望以上的内容能对大家有所帮助，专注印刷业多年，试卷印刷等纸类产品，欢迎您的咨询。

考试卷印刷

印刷业务流程，就是：

设计——出菲林——制版——印刷——后道——包装。

印刷生产流程，试卷印刷厂商，则是：

出菲林——制版——上机，试卷印刷，调机——裁切——后道（配页、浆背、锁线、上封面：精装/平装

) ——成品裁切——包装。

现在印刷行业分工已经十分明确，一般菲林和制版这两道工序都有专门的厂家来做；印刷厂就是专门印刷，即将空白的纸张印刷上颜色；然后外发到后道加工厂，将彩页制作成成品。

丝印、胶印和柔印具体细节略有不同，不过大体如此。

在试卷印刷过程中任何一组部件调整不对称都可能导致套印不准，那么下面【河南日报印务中心】来带大家了解一下导致套印不准的原因。

输纸机出现故障是产生套印不准的主要因素。在试卷印刷过程中，一旦输纸发生歪斜，就要检查递纸吸嘴和分纸吸嘴的灵活性和协调性，并且还要检查接纸轮的压力大小、输纸带的松紧程度等。另外，如果纸堆升降装置的升降量与纸张厚薄不匹配，就会导致分纸吸嘴吸纸不稳定，河南试卷印刷，从而出现间断性输纸歪斜现象，这样便会造成套印不准。所以，当输纸出现问题时，应重点考虑以上因素，这样不仅能够避免套印不准问题，还能保证输纸机的使用寿命。

【河南日报印务中心】是目前中西部地区集印前制作、报纸印刷、商业印刷、印后加工和发行服务为一体的综合性印刷企业，能够广泛承印不同规格的报纸期刊、教材教辅、图书画册及DM广告等印刷产品，欢迎您的咨询。

河南试卷印刷-试卷印刷-河南日报印务中心由河南日报报业集团有限公司印务中心提供。河南试卷印刷-试卷印刷-河南日报印务中心是河南日报报业集团有限公司印务中心今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：司先生。