

# 电线价格 华强电缆 天津电线

产品名称	电线价格 华强电缆 天津电线
公司名称	青岛华强电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号
联系电话	15563922867 15563922867

## 产品详情

### 购买合格电线电缆的渠道选择

企业订购 我们常说，百闻不如一见。对于合格电线、电缆的购买也是如此。在批量购买电缆时，到生产企业进行考察、订购，是获取合格电线最直观，也是最安全的渠道之一。

官方网站 消费者可以在企业的网站上查询到诸如企业发展轨迹、相关标准、企业专长以及企业特有技术等方面的详细内容。而不正规的电线生产企业往往在这方面缺乏相关内容或仅仅只是简单介绍。通过这类信息比对，消费者可以较为安全地选择到适合自己的企业，并通过其网站上留下的联系方式与厂家联系，获取自己需要的产品。同时由于官方网站为厂家运作，点对点的直接联系也避免了诸多旁枝末节的影响。

直营店 电线企业的直营店对于普通消费者来说可谓很安全和便捷。由于厂家统一管控，这类直营店也拥有统一的管理、供货以及售后渠道。

特许经销商 一般来说这类经销商拥有厂家直接供货的渠道，店面较大也较正规。但由于不少经销商同时经营多个品牌的电线产品，电线价格，因此消费者在购买时，一定要讲清所需要的产品型号和需求。

网络平台 网络平台也可以成为消费者购买合格电线的渠道。但由于网络上店家情况难以考察，电线哪家好，这就要求消费者对于网络购物要有一定的经验和认识。

### 电线电缆中铜线发黄的原因和处理方法介绍

从某种意义上讲，电线电缆制造行业是一个材料精加工和组装的行业。

一、是材料用量巨大，电线电缆产品中的材料费用要占制造总成本的80-90%；

二、是所用材料的类别、品种非常多，性能要求特别高，如导体用铜，要求铜的纯度要在99.95%以上，有的产品要采用无氧高纯铜；

三、是材料的选用会对制造工艺、产品的性能以及使用寿命起到决定性的影响。其中对于铜线的挑选尤其重要，如果稍微不慎可能会造成安全事故。以下，给大家整理一些电线铜线发黄的原因和处理方法。

发黄通常有以下几个原因

- 1、锡炉温度过高，流动性大，导致镀层针孔过大，天津电线，铜锡渗透快
- 2、锡层太薄，铜锡渗透快
- 3、助焊剂卤素残留物过多，铜表面酸洗不够彻底
- 4、包装时间太快，热量未散、锡炉杂质过多
5. 铜材品质不过关，杂质太多
6. 温度高低对铜原子活动有所影响，热天比冷天发黄快。

这些问题可以采用以下处理方式来解决

- 1.模具孔径>线径+0.02mm(目的很简单不能镀层太薄)；
- 2.生产后放置2小时左右再包装即可(目的:内部散热)；
- 3.购买好的助焊剂，配好助焊剂浓度，主要是助焊剂影响镀锡品质；
- 4.挑选更好的无氧铜丝。

我们都知道，当家用或者是商业用到电缆老化的时候，如果商家继续使用的时候，很容易造成危险。电线主要靠外面一层包皮绝缘，时间一长，受到腐蚀性气体的腐蚀，绝缘性能逐渐降低，慢慢老化变硬，发脆或脱落，这时就不起绝缘作用了。

其实电线电缆老化故障的最直接原因是绝缘降低而被击穿。

今天青岛华强电缆有限公司就支几招教教大家如何判断电线是否老化，及时检查，杜绝安全隐患。

1. “顺着电线查外观，变暗发硬裂纹见。双手弯曲线绝缘，僵硬开裂外皮散。”是指顺着导线观察其绝缘层，若发现绝缘层出现颜色失去光泽、变暗、变硬、裂纹、部分脱落。用双手弯曲绝缘导线时导线僵硬，甚至绝缘层开裂、绝缘层脱落等，这说明该导线已经出现了不同程度的老化和严重老化。

2. “准确方法测绝缘，兆欧不低点二间。雨天潮湿值可小，数值可再小一半。”是指比较准确的判断线路绝缘状况可利用绝缘电阻表对电气线路进行绝缘测量。

当然，不同的使用情况下的，电线电缆的使用期限是不同的，这就需要消费者自己看情况处理！

电线价格-华强电缆-天津电线由青岛华强电缆有限公司提供。电线价格-华强电缆-天津电线是青岛华强电缆有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡雪凤。