

## 1.3米旋切机厂家价格 1.3米旋切机厂家 金轮机械旋切机

产品名称	1.3米旋切机厂家价格 1.3米旋切机厂家 金轮机械旋切机
公司名称	山东金轮机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂经济开发区芝麻墩办事处华夏路与沃尔沃路交汇处
联系电话	18369559370 18369559370

## 产品详情

### 旋切机受到磨损的原因

在1.3米旋切机厂家的工作过程中，有时候会出现磨损的情况，这是因为什么原因所导致的呢？

由于木材的粗细程度不均匀，机械运转作业不连续，切出的一些碎单板不能继续使用；然后就是固定木材的卡头对机械端部产生消耗，导致刀片变钝，运转速度就会慢慢降低，1.3米旋切机厂家联系方式，影响生产率；另外，碎木材的废料会导致资源浪费，消耗生产成本。

知道了这些原因，1.3米旋切机厂家图片，解决起来就会容易的多。对机械定期进行更换零件，维修保养，才能有效的增加使用寿命。

### 木工刀具的制作工艺之一

木工刀具的好坏直接影响旋切机操作的时间的长短，也影响产品的出皮率。因此我们需要了解木工刀具的制作。

在制作木工刀具时，会优先进行热喷涂处理，也就是把金属、合金等多种原材料加热熔融，之后使用高速的气流将喷涂材料雾化，直接喷射到刀具的表面，这样可以提高刀具的耐磨性。之后进行表面热处理，桶盖刀具表面的硬度，以此来增加刀具表面的耐磨性能。

无卡旋切机也是旋切机的一种，那么，1.3米旋切机厂家价格，无卡旋切机常见的故障是什么呢，我们一起来分析一下。

无卡旋切机的常见的故障就是旋切机的单板的薄厚不均匀，出现这一现象的原因就是旋切刀的单刃不够锋利，1.3米旋切机厂家，并且木料在经过旋切机的时候太硬并且旋切机在工作中的时候摇晃不定，都是会出现这一故障的。

所以，我们在使用的时候可以提前看一下，经常进行检查，避免出现故障。

1.3米旋切机厂家价格-1.3米旋切机厂家-金轮机械旋切机由山东金轮机械制造有限公司提供。山东金轮机械制造有限公司在木工机床这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金轮机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李玉明。同时本公司还是从事旋切机，无卡旋切机，找圆机的厂家，欢迎来电咨询。