

## 单（多）晶硅原材料加热制冷机组 免费提供操作及保养培训

产品名称	单（多）晶硅原材料加热制冷机组 免费提供操作及保养培训
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EUR 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

### 产品详情

模温机出现漏油情况。

当单（多）晶硅原材料加热制冷机组在检查时发现漏油的情况就要留意了，如果漏的比较严重，且出现裂痕或者无法修好的话，建议更换波纹管。考虑到市面上的波纹管厂家很多，生产品质也各不相同，单（多）晶硅原材料加热制冷机组厂家珞石小编建议优先采用模温机厂家的配件，其次再用其他厂家的配套配件。需要注意的是漏油的情况如果维修不好也要更换，否则发生事故就不是几条波纹管的成本了。

波纹管作为[单（多）晶硅原材料加热制冷机组](#)

和主机连通的管道设备，不仅保证了整体控温系统的密闭循环，还保证了安稳及效率。濮阳模温机厂家珞石十一年生产模温机、油温机经验，有着完善的供应链系统，保证控温设备和配件的供应。