

# 搅拌车上装哪个牌子好 搅拌车 济宁子昂工程机械

产品名称	搅拌车上装哪个牌子好 搅拌车 济宁子昂工程机械
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硐镇后唐村北1000米，满硐工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

## 产品详情

### 混凝土搅拌车搅拌轴停止转动原因

混凝土搅拌车不仅有着运输泥土的功能，连带着还有搅拌泥土的功能，因为泥土的特性，不长时间之后会干，所以时时刻刻搅拌。而泥土的搅拌需要搅拌轴。

#### 1、电机传动皮带有没有出现松动的情况？

混凝土搅拌车电机传动皮带过松也能导致商品混凝土拌合机搅拌轴转动缓慢或者停止转动，搅拌车上装哪个牌子好，电机传动皮带过松，导致传递的动力不足。

#### 2、搅拌车搅拌叶片或侧叶片与筒体内壁间有没有大的异物？

出现这种情况也会使搅拌车搅拌轴停止转动或转动缓慢。搅拌叶片或侧叶片与罐内壁间有较大的异物也会导致搅拌轴停转，之所以能卡存异物，由于搅拌叶片或侧叶片与罐内壁间隙过大造成的。尤其是石子。

### ?保养搅拌车要注意这几点

## 保养搅拌车要注意这几点

搅拌车厂家讲述不好反应：搅拌车下滴漏出一滩莫名其妙的液体

病情原因：一般而言，造成滴漏的原因是连接搅拌车冷凝液箱和发动机间的橡皮管有裂缝。

保养：搅拌车变质的冷凝液防锈品质下降，不但容易导致散热器、管路、软管等部件的损坏，而且因冷凝液的主要成分是乙二醇，滴漏到地上也会造成环境和空气污染。但我们很难通过目测判断冷凝液是否变质，所以要定期更换冷凝液，切莫等到出现故障再去修理。一般建议车辆每行驶4万公里或两年须更新的冷凝液，另外每两年须更换冷凝风扇皮带。

不好反应：搅拌车发动机点不着火

病情原因：启动系统出现故障很可能是电瓶生锈或者电瓶滴漏造成的。因为搅拌车发动机的启动是靠电瓶的电流推动火花塞点火完成的。

保养：每一两个月要查看搅拌车电瓶内的电瓶液是否充足。如果不足，混泥土搅拌车一年能挣多少，可添加蒸馏水至适当的高度。目前搅拌车大都采用免维护电瓶，搅拌车，则不可擅自加水。此外，水泥搅拌车一车多少立方，每年都要检查一下电瓶的正负端接点有无生锈或污浊的现象。如果有，要及时到服务站清理干净，以保持电路的通畅。电瓶恢复后，可延缓电瓶的报废时间，减少资源浪费和废弃电瓶对环境的污染。

## 搅拌车停车注意事项

- 1、工作完成后，彻底清洗机械。在清洗前必须确认水箱内装有水，严禁在无水情况下转动水泵。
- 2、彻底清洗滚筒内外的混凝土，对附着在滚筒叶片上的混凝土，用钢凿彻底凿除，对其它部分的混凝土应仔细清除。
- 3、检查搅拌车滚筒叶片等损耗件，如磨损过度应修理或更换。清洗完毕后应将所有水排干净，并清除铁锈及水垢等沉淀物。并对对应防护的部位涂油防锈。

## 搅拌车分类

按运载底盘结构形式的不同，可分为普通载重汽车底盘和专用半拖挂式底盘两类。一般采用载重汽车底盘。

按搅拌装置传动方式的不同，可分为机械传动和液压传动两类。早期国产的采用机械传动，先普遍采用液压传动。

按搅拌筒的动力供给方式的不同，可分为共用运载底盘发动机和增加搅拌筒专用发动机两类。

搅拌车上装哪个牌子好-搅拌车-济宁子昂工程机械由济宁子昂工程机械有限公司提供。济宁子昂工程机

械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济宁子昂工程机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济宁市嘉祥县满硎镇后唐村北1000米（满硎工业园内），联系人：门经理。