

防爆变频控制箱

产品名称	防爆变频控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1009.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

防爆变频控制箱

- 1、清水泵：平档
- 2、油泵：建议放大一档
- 3、离心泵：建议放大一档
- 4、泥浆泵：建议放大一档
- 5、高压泵：平档
- 6、潜水泵：1) 如果是抽清水，就用平档；
2) 防爆控制箱 B XK变频器防爆控制箱
防爆控制柜如果是抽工业下来的废水，化工污染类的就用平档；渣类的则需放大一档

风机：

- 1、离心风机：平档
- 2、鼓风机（锅炉用）：平档
- 3、涡流风机（压力型）：平档
- 4、轴流风机（普通型）：平档

5、引风机：平档

6、罗茨风机：建议放大一档

注塑机相当于油泵，建议放大一档，并联系客服加一个注塑小板一百元一个；空压机用变频器需放大一档；机床类、纺织类用变频器需放大一档。

皮带机：

1、防爆控制箱 BXK变频器防爆控制箱 防爆控制柜平行角度 轻载物质（如：粮食、棉花等）用平档位 30度以内轻载物质，变频器 加大一档；30度以外则需加大一档。加大两档

2、不常期过载或停机：30度以内重载物质（如：矿石、泥土、铁、石料等），变频器加大一档；

3、30度以外重载物质，变频器需加大两档

2) 常期过载或停机：30度以内重载物质，变频器需加大两档；30度以外重载物质需加大三档。

振动机械：

1、轻载物质（如粮食、粉末类），变频器加大一档；

2、重载物质（如石料、泥土类），变频器加大三档，保险起见加大四档

粉碎机械

1、轻载物质（如粮食类），变频器加大一档

2、重载物质（如石料类），变频器加大三档

搅拌机械：

2、重载物质（如石料类），变频器加大两档

注：是液体还是颗粒状的？若是液体的，那粘稠度是多少？类似于清水的就不用加大档数，一般稠度就加大一档，很稠的就加大两档；颗粒状的加大一档

温控机其实就是泵带着水来控制温度的，相当于清水泵，所以变频器用平档位

吹膜机、切袋机、贴标机、被捻机（棉线）变频器放大一档

冷锻机、商场扶梯、压弯机（压钢材）、卷扬机至少需加大两档；

塑料挤出机、平板机、押出机、压缩机、封边机、振动电机、卷管机、旋切机、砂轮机、制砖机、风泵（即空压机）、吹桶机、造粒机、吹塑机、需加大一档；

电葫芦需要放大一档，若是6级电机，则需要放大两档。电葫芦有点类似于起重提升机，电葫芦一般都是小功率的。

砂光机、打磨机选用平档

拉丝机、拉伸轮如果拉的丝是纤维则用平档；如果拉的是铜、钢丝则需加大两档；如果拉的是铁丝则需加大两档

球磨机少加大三档并需要带制动单元的变频器；

振动筛（带石头的）若是带载启动，需加大4档；若空载启动，需加大一档，建议加大两档

卷纸机：如果不张力，卷出后一捆纸的重量不重，，建议加大一档；卷出后的一捆纸重，则必须加大一档. 如果张力 变频器必须加大一档

五金冲床：需加大一档。因为冲床的负载变化比较大，冲的料的硬度和厚度不一样，负载电流变化大，大

一个档。

翻转机：1、轻载物质（如粮食类），变频器用平档；

2、重载物质（如石料类），变频器需加大一档；

破碎机：如果是立式（复合）破碎机需要放大三档，如果是颚式破需要加大两档，如果反击破就只需加大一档

卷边机：看卷的是什么边，如果是塑料边，需用平档，建议放大一档；如果是铁边，则必须放大一档。