

# 银行网点线路整理的效果展示-创伟科技

产品名称	银行网点线路整理的效果展示-创伟科技
公司名称	河北辰腾科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:创伟科技 型号:cw-2700 产地:河北石家庄
公司地址	河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村育红街20号院
联系电话	13303049272

## 产品详情

以银行为例，现在窗口柜台集中了科技、运营、零售、保卫等多部门的电子设备，如终端，显示器，柜外清，柜内清，影像仪，鉴别仪，指纹仪，鼠标键盘，点钞验钞机，扎把机，叫号机，对讲机，扫描仪，广告机，排队机等各种设备。柜上服务窗口的各种设备集聚一起，颜色、大小、形状各不相同，线路不统一，在要求设备带来可靠应用的同时，更希望银行服务窗口整齐美观，提升银行窗口的整体形象。也希望能得到及时维护更换，并且保证设备的使用的运作安全。从总行到省市县各级行，越来越看重服务和对外形象的提高，从营业场所布局，柜台整体设计，精心装修效果越来越好，达到了一个大行应有的形象。然而，在柜台光鲜亮丽的背后，看到的却是一大堆设备，各种设备的数据线凌乱穿插、捆绑，不仅影响了银行整体形象，更是给柜员带来安全隐患，后期维护也是一个难题。总行的设计没有专用的终端安装位置及设施，于是，各大银行为了整改目前存在的一些问题，来吻合现代银行6S服务标准化想尽办法，却达不到想要的效果，不能实现快速维护；甚至前脚捆绑好线路，后脚增加设备就开始剪绑更换，人力物力前功尽弃。一线人员的辛苦确换不来应有的效果，这个配套设备解决了很多想解决却一直没有解决的问题。

使用电源分离器现状和使用后对比！

### 安全问题

1、现状：由于水溅或清洁时造成插座进水短路及松动造成触碰断电

使用后：线路整理隐蔽，整体悬挂设计，水溅不到，安全可靠

2、现状：线路长期暴露在外，鼠咬脚踩易破损、老化。

使用后：线路整理隐藏，悬挂设计，防鼠设计，减少线路损坏机会。

3、现状：输入不稳（市电波动、发动机电压不稳等），引发过压、过流或过载，导致设备故障。

使用后：防浪涌保护，电源净化，过压过载保护；降低设备损坏几率，有效保护电器安全。

4、现状：单个设备或电源问题引发整个柜台线路供电故障。

使用后：电源分段保护（市电、主机）、单一通路故障不会影响其他通路的正常使用，过载保护器自动断开电源，排除过载后，按下过载开关即可恢复正常供电。

5、现状：单个柜台设备或电源问题引发整个网点线路供电故障

使用后：自带过载、过压、过流、短路保护、单个柜台内的所有故障问题只会影响事发柜台本身，保护网点整体业务的流畅性。

管理方便

现状：电源故障不易查找和维修

使用后：电源分段管理 适配器维护及更换、线路标识、维护更便捷。

现状：设备太多，逐一关闭太麻烦设备、线路长期供电易老化

使用后：电源通断电管理；主机、终端关机或待机即可切断柜台所以外设电源设备及线路整体断电，延缓设备及线路老化。

提升形象

现状：线路杂乱、不美观、影响正常办公。

使用后：线路整理隐藏；美观，利于办公。

现状：柜下地面线路杂乱，不便清洁打扫。

使用后：线路整理隐藏，整体悬挂设计、无碍地面清洁

节能功能：

现状：多数设备在下班后或在主机待机时仍为工作或通电状态，易损且耗电

使用后：节能管理、主机、终端关机或待机即可切断柜台所有外设电源，减少设备待机损耗，实现设备节能降耗。

便捷方便

现状：电源故障不易查找和维修。

使用后：电源集中管理，查找便捷。

现状：一般插座开关在插座上，不方便使用。

使用后：小巧开关，放置便捷，操作方便。