

福建西门子6RA7085-6GS22报过电压故障一小时解决

产品名称	福建西门子6RA7085-6GS22报过电压故障一小时解决
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	.00/台
规格参数	西门子维修:6RA7085 一天修好:过电压故 西门子产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

福建西门子6RA7085-6GS22报过电压故障一小时解决

西门子直流调速6RA70电子板电源故障报警F001维修，6RA70电源电路板缺相故障报警F004维修，，上海龙锡机电设备公司，维修西门子直流调速，西门子6RA70全系列直流维修，6RA7087维修，6RA7085维修，6RA7025维修，直流电源板维修，CUD1直流主板维修，直流励磁板维修，大量齐全配件，模拟负载测试，优化。福建西门子6RA7085-6GS22报过电压故障一小时解决流故障常见，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，F030,F031,F005,F068,F052，F004，FO11,F042等故障。西门子直流6RA70直流调速器维修，上海西门子6RA70直流调速器维修，6RA70电源板维修，6RA70直流CUD1板维修，C98043-A7001-L1维修，C98043-A7001-L2维修，C98043-A7002-L1维修C98043-A7002-L4维修，C98043-A7014-L1维修，C98043-A7014-L2维修，C98043-A7004-L1维修，西门子C98043-A7001-L1L2,C98043-A7002-L4,L1,C98041-A7004-L6,C98043-A7014-L1/L2上海直流调速维修，6RA7018维修，6RA7013维修，6RA7081维修，6RA2485维修，6RA2431维修，6RA2818维修，6RA2831维修，6RA2318维修，6RA2331维修，西门子直流调速维修中心

型号 规格：

F001 电子板电源故障F004 电源电路板缺相故障F005 励磁板故障F006 欠电压故障F007 过电压故障F008 F009 进线电源频率故障F011 GSST1 电报故障F012 GSST2 电报故障F013 GSST4 电报故障F030 电枢电流过大导致脉冲封锁F031 速度调节器监控F038 超速F040 故障激活F042 测速机故障F046

模拟可设置输入故障F048 编码器故障F050 优化不通过F052 优化中断F062 内部存储器故障

西门子全数字直流调速装置 6RA70

(三相桥B6C) 6RA7018-6DS22-0 3AC 400V 485V 30A 325V 5A6

RA7025-6DS22-0 60A 10A6RA7028-6DS22-0 90A 10A6RA7031-6DS22-0

125A 10A6RA7075-6DS22-0 210A 15A6RA7078-6DS22-0 280A

15A6RA7081-6DS22-0 400A 25A6RA7085-6DS22-0 600A 25A6RA7087-

6DS22-0 850A 30A