

联合收割机改装防陷半链轨总成

产品名称	联合收割机改装防陷半链轨总成
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	19000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址）
联系电话	17663085796 17663085796

产品详情

在水田和潮湿地上耕作易下陷打滑，在旱田耕作时达不到深翻的要求，

联合收割机的使用季节性强,闲置时间长。要保持收割机良好的技术状态,地延长其使用寿命,闲置阶段的保养非常重要。

把所有的传动带拆下,擦洗干净,涂上滑石粉,挂上标明规格与传动部位的标签,挂在库内墙上保存;把所有滚子链拆下,用柴油或煤油清洗干净,沥干后放入废机油中浸煮 30 min 左右(或在废机油中浸泡 48 h),取出后沥净机油,再放入加温融化了的黄油中蘸一下,然后用牛皮纸或耐油薄膜包好,存放于干燥通风处

其底盘零部件是与其他配套件维修更换比较频繁的易损零部件。公司完全适销对路以上机械装机和维修市场