

挖改钻机打孔范围

产品名称	挖改钻机打孔范围
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

产品详情

良好的润滑可以使其保持正常的工作间隙和合适的工作温度，从而降低零件的磨损程度，减少机械故障。正常合理的润滑是减少机械故障的有效措施之一。须保持清洁，完好，功能齐全，灵活可靠，进行日常维护和定期检修。交时，检查各操作手把是否灵活可靠，各压力表指针是否能正确指示压力，各油管连接是否完好。是工程设备的开发、研究、制造、服务为一体的生产厂家。拥有雄厚的技术力量，的研发人员，超前的设计理念，强大的新产品开发能力，独特而先进的产品，高效、节能、经济、环保，得到客户的广泛认可。具有、严格的检测手段，先进的工艺，精良的设备，较强矿山开凿市场的能力。以质量求发展，以信誉求生存的企业文化。适合野外作业。5.液压凿岩机噪声，比风动凿岩机低10dBA，利用机架钻孔也极大改善了工人作业环境。6.使用寿命长，关键零件冲击活塞寿命为风动的3倍以上。7.液压凿岩机扭矩大，减少了卡钎现象，冲击应力波接近矩形波，提高了钎具的寿命。挖改凿岩机优点：不改变原机性能，实现挖改和钻机互换功能30分钟即可还原为挖掘机对比传统手工风镐效率提高十倍以上操作简单：操作板放在挖机驾驶室内。应用领域工程领域:土石方工程、拆除工程、路桥工程、隧道掘进工程、（非）开挖工程、水利工程等。采矿领域:石材开采（大理石、花岗岩、砂岩、石灰岩等）、金属矿开采、煤矿开采、砂石开采等。1.能耗低，装机能量15KW，钻凿同样的岩石炮眼仅为风动能耗的1/32.体积小，但冲击能量 85焦耳。适度保养、维修钻机在应用流程中必定会出现各式各样的故障。在这些故障中，一些故障对工业设备的危害可能是很细微的，有些是比较严重的，严重机械故障通常是由一些较小的故障引起的。因此，对于机械故障，不管大小都应立即地开展清除，适度的开展调养、检修工作。工艺和组织协调要恰当一是留意确保设备在运送及存放流程中避免机械的损害、形变、锈蚀等。