

数控立式金属带锯床 亨司迈 | 信誉可靠 宁波立式金属带锯床

产品名称	数控立式金属带锯床 亨司迈 信誉可靠 宁波立式金属带锯床
公司名称	浙江亨司迈智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江缙云县壶镇镇兴达路159号
联系电话	13905781129 13905781129

产品详情

浙江亨司迈智能机械致力于研发制造金属带锯床、高速圆锯机，在国内各地拥有150余家分公司销售点，宁波立式金属带锯床，提供一站售前、售后服务。

我们通常采用3齿和24齿原则，但有两种例外，数控立式金属带锯床，一个是采用抗拉齿切削，一个是锯切大型难切材料（通常到了48个齿）。怎么计算呢?如果你用的是3/4齿，那么该规格的平均齿距为3.5个齿每英寸。如果锯切100mm大的材料，那么同时参与切削的齿数约为： $3.5 \times 100 / 25 = 14$ 个齿，这里重点纠正一下，我们平时所说的2/3齿，3/4齿是指的齿距，而非齿型。齿型是指的一个或者几个齿组合在一起的形状。

浙江亨司迈智能机械致力于研发制造金属带锯床、高速圆锯机，在国内各地拥有150余家分公司销售点，小型立式金属带锯床，提供一站售前、售后服务。

带锯床是用于锯切各种金属材料的机床，按结构分为卧式与立式；按功能分为半自动、全自动、数控。卧式又可分为双立柱与剪刀式。以及各种特种锯床。

带锯床主要部件有：底座、床身、立柱、锯梁和传动机构、锯条导向装置、工件夹紧装置、锯条张紧装置、送料机构（自动系列）、液压传动系统、电气控制系统、润滑及冷却系统。

浙江亨司迈智能机械有限公司三十多年来一直致力于智能化设计研发、生产制造、销售带锯床，是以金属带锯床，高速圆锯机生产为主的综合型制造企业。

亨司迈与您分享：

管道数控切割带锯床注意事项，立式金属带锯床厂家批发，

中途更换新切割片或砂轮片时，不要将锁紧螺母过于用力，防止锯片或砂轮片崩裂发生意外。

必须稳握切割机手把均匀用力垂直下切，而且固定端要牢固可靠。

不得试图切锯未夹紧的小工件或带棱边严重的型材。

为了提高工作效率。对单支或多支一起锯切之前，一定要做好辅助性装夹定位工作。

数控立式金属带锯床-亨司迈 | 信誉可靠-宁波立式金属带锯床由浙江亨司迈智能机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江亨司迈智能机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!