

# 湛江挖掘机培训学校-湛江旋挖钻机培训- 湛江吴川挖掘机技能培训学习

产品名称	湛江挖掘机培训学校-湛江旋挖钻机培训- 湛江吴川挖掘机技能培训学习
公司名称	广州市增城区祥泰工程机械部
价格	2.00/天
规格参数	挖掘机培训:广州挖掘机培训 叉车培训:新塘叉车考证 铲车培训:广州铲车培训
公司地址	广州市增城区荔城街荔城中山路94号二楼B区100 5
联系电话	15815801246

## 产品详情

湛江挖掘机培训学校-湛江旋挖钻机培训-湛江钢板桩机培训-湛江吊车培训-赤坎区挖掘机培训、霞山区挖掘机培训、坡头区挖掘机培训、麻章区挖掘机培训、遂溪县挖掘机培训、徐闻县挖掘机培训、廉江市挖掘机培训、雷州市挖掘机培训、吴川市挖掘机培训。

湛江挖掘机培训学校告诉大家挖掘机异常的处理方法

### 5安全锁定杆异响

可能的原因是先导手柄的油管连接位置的滤芯有堵塞的情况，所以发出声音，堵塞造成了先导油压力不足，影

### 6液压泵异响

8型机对液压泵进行了降噪设计，因此声音不会太大，如出现异响：

首先检查主压力情况，好联系人员做液压泵的性能测试。

确认液压泵两根输出油管是否有严重抖动的现象。

### 油管抖动应注意

- 油管抖动是否是因压力变化大，不稳定引起的。
- 先导滤芯有堵塞的现象，应经常清洗，以防堵塞。
- 检查安全电磁阀开关是否切换异常。

确认油箱内部液压回油滤芯内是否有金属粉末。

如以上三点正常，还需从以下方面排查：

- 1 确认是否使用\*\*液压油和液压回油滤芯；
- 2 液压油是否污染严重，所以要定期更换液压油，长寿型液压油一般5000小时更换，如果是工作环境灰尘较大就很难达到应有的润滑及保护作用；
- 3 油路不畅，可能是液压油不足或吸油滤芯堵塞，吸入空气后损伤了液压泵；

学校是挖掘机培训，叉车培训，装载机培训的摇篮，学校自创办以来，秉承“走进翔悦，保证就业”的校园文化，不断的进取，在学校，学员，用人单位之间搭建起了一个良性的运作系统，因此我们的学员

从不用担心就业问题了，这也算是齐鲁翔悦的优势了。