

喷墨绘图仪好不好 喷墨绘图仪 江苏博克时代软件

产品名称	喷墨绘图仪好不好 喷墨绘图仪 江苏博克时代软件
公司名称	江苏博克时代软件科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏常熟江南时尚创意产业园创意街1号
联系电话	18963693339 18963693339

产品详情

喷墨绘图仪喷墨绘图仪包教包会终生维护

HP-GL2

环境温度 20%-95%无凝水

后压纸杆：把压纸轮放下去后，从前面松一点纸出来，然后把后面的压纸杆放下去。

打印速度 (m²

自动收送纸电机：在打印过程中先把纸松出来，使得送纸电机走纸更加，喷墨绘图仪好不好，打印出来的唛架不会因天气影响而变长或变短。

供纸方式 全自动收送纸

供纸方式 全自动收送纸

接口类型 USB2.0端口

供纸方式 全自动收送纸

接口类型 USB2.0端口

供纸方式 全自动收送纸

喷墨绘图仪：以双喷为例，墨车来回一次打印5公分，走纸轴工作量不到笔式的十分之一。4人工对比：

笔式绘图仪：必须有人看守，随时要换笔芯和注意划破纸。喷墨绘图仪：无需人员看守，服装喷墨绘图仪，两个墨盒可打十多卷纸，CAD喷墨绘图仪，喷头不挨纸不会破纸。喷墨绘图机是2018年科学技术名词审定公布的计算机科学技术名词。中文名喷墨绘图机外文名ink jet plotter所属学科ink jet plotter公布年度2018年目录1 定义2 出处3 公布时间定义编辑 语音用喷墨头将墨滴喷在纸上形成图形的计算机输出设备。绘图仪开机墨车自动复位后，包括暂停时不要用手移动墨车位置，否则无法正常打印。2 先启动绘图仪再启动输出中心软件。3绘图仪应放置平稳，并避免强光或强热的辐射及电磁干扰源，注意防潮防尘。4请注意绘图仪工作时能正常的通风散热，喷墨绘图仪，不要在绘图仪上或周围放置杂物。先启动绘图仪再启动输出中心软件。绘图仪应放置平稳，并避免强光或强热的辐射及电磁干扰源，注意防潮防尘。喷墨绘图仪好不好-喷墨绘图仪-江苏博克时代软件(查看)由江苏博克时代软件科技有限公司提供。江苏博克时代软件科技有限公司是从事“服装绘图机、切割机、数字化仪、自动拉布机、电脑自动裁床”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贺先生。