

模具二次元影像测量仪 广州影像测量仪 苏州晟通翔检测技术

产品名称	模具二次元影像测量仪 广州影像测量仪 苏州晟通翔检测技术
公司名称	苏州晟通翔检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中区甪直镇甪直大道38号晟通翔仪器
联系电话	18912645180 18912645180

产品详情

二次元影像测量仪收到后要开箱检查

打开包装后，请首先检查各物品是否有机械损坏，然后按照装箱清单（见本手册附录）或订购合同仔细核对物品是否齐备。如果物品有损坏或产品内容不符合，请不要使用，立即与本公司联系；

开箱后，请首先拆除机台上的“运输固定弯板”；

将本产品放置于安全平坦处，并用水平仪调整测量仪使其保持水平。

使用影像测量仪过程中所要注意的光源控制问题

影像测量仪一般提供三种光源：表面光源、轮廓光源、同轴光源。

随着测量技术的越来越成熟，测量软件对光源的控制可以采用非常灵活的方式，针对不同的测量工件，测量人员可设计不同的照明方案，广州影像测量仪，以得到佳的照明效果，使得测量数据。

对于光源强度的选择一般需要根据经验，观察拍摄图像的清晰程度予以确定。但是这种方式会有一些的随意性，即使是对同一测量场景，不同的操作人员都可能设置不同的强度值。

安装环境要求

影像测量仪属于精密测量设备，我们都应该有这样的一种常识，凡是机器类、设备类的产品都是需要保养的，对其所在的环境都是有一定的安装要求的，尤其是精密测量设备，摄像头模组二次元影像测量仪，对安装环境要求更加显而易见，模切产品影像仪测量仪，在此，我司给各位购买我司二次元影像测量仪的新老客户一些必要的测量投影仪的安装环境的注意点：

1. 请放置本产品于通风、干燥处，尽量保持环境温度在20 -25 之间。
2. 请勿放置本产品于灰尘多、潮湿的地方。
3. 本产品使用220V，50-60HZ交流电源，本产品要求有良好接地。
4. 放置本产品于远离强电场或强电磁干扰源的地方，如交流电柜、大型机床、电磁铁、电火花机等。
5. 为保证测量精度，请将本产品放于远离震动源的地方，如冲床、震动机等。频率
6. 率小于10Hz时振幅要求小于2um。频率在10Hz---50Hz时加速度要小于0.4Gal.

模具二次元影像测量仪-广州影像测量仪-苏州晟通翔检测技术由苏州晟通翔检测技术有限公司提供。“影像测量仪，试验机，环境类、实验室检测设备”选择苏州晟通翔检测技术有限公司，公司位于：苏州吴中区甪直镇甪直大道38号晟通翔仪器，多年来，晟通翔实验室仪器设备销售坚持为客户提供好的服务，联系人：成耀。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晟通翔实验室仪器设备销售期待成为您的长期合作伙伴！