

养殖料塔饲料塔镀锌料塔饲料仓故障的原因分析-欧航

产品名称	养殖料塔饲料塔镀锌料塔饲料仓故障的原因分析-欧航
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

养殖料塔饲料塔镀锌料塔饲料仓故障的原因分析-欧航镀锌板原料塔是由其料仓为主体的，其料仓具有翻盖式以及阶梯和支撑点组成。料塔的上边以圆柱状为核心，下侧渐渐地变成锥形，下锥体的一部分的圆锥体一般设置有观察孔，这使我们可以检查原料的水平料仓，观察消耗的浓缩饲料是否充裕。镀锌板料塔的重要的地区是要存储干燥的颗粒原料以及颗粒的浓缩饲料。值得一提的是，镀锌板材塔的容量型号规格也是有十分大不一样的。

1.堵塞原因：养殖料塔饲料塔镀锌料塔饲料仓故障的原因分析-欧航

(1) 电子秤问题：电子秤计量管限位插头。计量管内物料输送不畅或物料长时间沉积在计量管内，卸料困难，造成计量管限位堵塞。电子秤与进料塔同步机械传动系统或电动直流调速板控制出现运行故障，造成送料不同步、堵塞。

(2) 送料下料盖、送料侧堵塞：在送料操作过程中，注意操作情况，发现下料口堵塞，应及时停机。由于光电开关和耙辊调整不当，导致后续电子天平分离不稳定，从而判断养殖料塔系统进料故障。

2.解决方法：养殖料塔饲料塔镀锌料塔饲料仓故障的原因分析-欧航

(1) 检查光电池的工作情况，调整光电管的位置，在保持生产线流量的前提下，从新的调整耙辊与提升带之间的间隙 控制进料高度。

(2) 检修机械传动系统或电气调速板故障部位，使塔架和电子秤运行6步。

(3) 打开检查窗检查下料口是否通畅，进行局部改造。检查下料口与计量管的连接是否合理，落料斗溜槽的设计角度 是否正确。一开始，只有活跃的农场才会有一个主动的饲养系统，这样不但可以减小农场的人工成本，而且可以使育种比较科学，增加养殖效率。在少数情况下，养殖料塔的主动进料系统由三

部分组成：进料塔、进料线和进料槽。进料塔的重

要作用是储存进料，为后续系统做准备。一些对食品要求不严格且未经估算的农场将选择镀锌塔。