

# 通风管道厂家 通风管道 中志空调净化

产品名称	通风管道厂家 通风管道 中志空调净化
公司名称	天津中志空调净化设备工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区西康路康宁大厦A702办事处
联系电话	15522123664 15522123664

## 产品详情

使用不锈钢风管有哪些常见的问题?

使用不锈钢风管有哪些常见的问题？灰尘大、污染墙面。主要影响：风管系统调试运行时灰尘大污染墙面及装饰，系统阻力增加严重时堵塞过滤网和管道。可能原因：风管安装前未清理杂物。应对措施：风管安装前，清理内、外杂物，并做好清洁和成品，施工后及时封堵管口。运行时风管移动、震动。主要影响：系统运行时，通风管道生产厂，产生风管移动、震动等现象。可能的原因：风管系统未设防摆支架。应对措施：按要求设置防摆支架：当水平悬吊的主、干风管长度大于20m时，通风管道，应设置防止摆动的固定的点，每个系统不应少于1个。不锈钢风管噪声大。主要影响：与设备连接的回风口噪声大。可能的原因：风口材质不符合要求、风口大不易固定牢靠。应对措施：选择符合标准要求的材料，加强验收。

如何保证除尘不锈钢通风管道施工质量

如何保证除尘不锈钢通风管道施工质量？便是在施工前，依据施工的规定和施工的当场自然环境绘制施工图和机构方案设计，而且在执行全过程中严苛依照通风管道施工图和机构方案设计开展实际操作，不能随便变更；针对镀锌钢板风管施工中所要采用的原材料质量应开展检测，如查询相关的合格证，没有问题后才能够采用施工中；施工中应严苛依照交通出行的相关要求开展施工，进而确保施工。

彩色涂层钢板风管的内壁应光滑;板材加工时不得损坏涂层，被损坏的部位应涂环氧树脂。风管的咬口缝、铆接缝以及法兰翻边四角缝隙处，通风管道厂家，应按设计及洁净等级要求，采用涂密封胶或其他密封措施堵严。密封材料宜采用异丁基橡胶、氯丁橡胶、变性硅胶等为基材的材料。风管板材接缝的密封面应设在风管壁的正压侧。风管制作场所应相对封闭，制作场地宜铺设不易产生灰尘的软性材料，风管应减少纵向接缝，通风管道组装，玻璃钢通风管道，且不得有横向接缝。风管加工连接螺栓、螺母、垫圈和铆钉应采用镀锌或其他防腐措施，不得使用抽芯铆钉。

通风管道厂家-通风管道-中志空调净化由天津中志空调净化设备工贸有限公司提供。天津中志空调净化设备工贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中志——您可信赖的朋友，公司地址：天津市和平区西康路康宁大厦A702办事处，联系人：张经理。