

焊锡机 劲祥自动化 大兴安岭地区usb焊锡机

产品名称	焊锡机 劲祥自动化 大兴安岭地区usb焊锡机
公司名称	东莞市劲祥自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道温塘社区石羊街北路16号A栋202
联系电话	13556616607

产品详情

焊锡机治具会出现哪些问题？

自动焊接机夹具会出现什么问题？随着工业自动化技术的不断创新，中国大力引进这一方面。新星时代的格局发生了很大变化。从近几年的3C数码和手机品牌来看，我们可以看到国内销售远远超过国外品牌，这让我们感到非常自豪。然而，要完成这些超高工艺生产，焊锡机，自动焊接机是不可分割的。那么如果工具出现问题会怎样？我们一起讨论吧！1.过去不允许自动焊接机底座本身的定位误差。如果强制操作，一个接一个，Y轴运动将导致过程中的错误;现在使用定位销，虽然问题已经解决，但新问题又出现了。目前，定位销用于定位，因此定位不够准确，每次夹具放置在底盘上时都会产生放置错误。2，夹具设计FPCB误差工具设计有一定的误差，很容易造成FPCB在夹具中的安装运动具有小范围的运动甚至抖动，这将对焊接定位产生严重影响。3，安装错误由于电池和FPCB需要手动安装到夹具中，大兴安岭地区开关自动焊锡机，因此安装的FPCB是否在水平面上，镍片是否完全插入垫孔，且安装程度非常大。它与焊点的质量直接相关。4.夹具之间的组合公差这是一个影响目前焊接质量的问题。由于制造夹具时机器的精度，由于人造技术的影响，每个夹具的尺寸不能完全一致。公差的组合，所以相同的夹具放在不同的通道将产生错误，事实证明，这是影响焊接质量的严重的错误之一。

焊锡机公司介绍

东莞市劲祥自动化科技有限公司成立于2012年。公司自成立以来一直专注于自动焊锡机、自动锁螺丝机、自动点胶机及相关非标自动化设备的研发、制作和销售，持续为客户提供相应的自动化设备配套服务，帮助客户实现机器换人、减员增效的成功转型，为客户创造价值，大兴安岭地区usb焊锡机，提升客户企业竞争力！东莞市劲祥自动化科技有限公司凭借完整、科学的质量管理体系和行业极具实力的作业团队，长期致力于行业设备和工艺的研究，以工业4.0的理念，始终站在行业前沿，以科技、创新和务实的精神，绥化开关自动焊锡机，不断推进行业设备的进步。立足实用、便捷的设计理念，不断推陈出新，陆续面世了多款新机型，填补了行业设备空白，深得客户的赞誉。经过劲祥人多年众志成城努力奋斗，使得公司的诚信、实力和产品质量深得业界认可，我们深感荣幸！东莞市劲祥自动化科技有限公司

一贯秉承“专注、专业、诚信、伙伴”的经营理念，以满足市场需求为目标，以不断为客户创造价值为宗旨，开拓创新，为客户提供行业ling先的、具性价比的产品和服务！

影响焊锡产品良品率高低的因素：

- 1、锡线的选择(如客户现有锡线达不到要求，当需供应商配合调配或更换，自动焊与手工焊的锡线助焊剂含量不一样);
- 2、焊台与烙铁咀的选型，不同产品的焊锡可能会用到不一样的咀型;
- 3、夹具的设计会直接的影响到焊锡的精准度与装夹效率，就是直接影响产品的工作效率与良率;
- 4、自动焊锡机的产品是否在焊锡点上形成氧化现象?产品焊点位置是否误差过大?也会影响焊锡的良率;
- 5、自动焊锡机的调机手的经验与自动焊锡机的维护;
- 6、自动焊锡机厂家的产品是否运行稳定。

焊锡机-劲祥自动化-大兴安岭地区usb焊锡机由东莞市劲祥自动化科技有限公司提供。东莞市劲祥自动化科技有限公司是从事“自动焊锡机,自动螺丝机,自动点胶机,工业自动化设备定制”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：夏刚。