

燕麦秸秆打捆机 淮南打捆机 蒙拓农机科技

产品名称	燕麦秸秆打捆机 淮南打捆机 蒙拓农机科技
公司名称	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔哈克镇原哈克牧场院内
联系电话	13474945200 13474945200

产品详情

这个过程中有以下几个关键的部件

这个过程中有以下几个关键的部件。

1、 捡拾器

捡拾器是圆捆机的主要工作部件之一，由窄护圈、无凸轮、弹齿等多个部分组成，起作用是将铺放在地上的秸秆或者牧草等物料捡拾搂集，传送至强喂入装置。

1>窄护圈

为了有效减少草捆的含土量，降低卷捆过程中对秸秆的损坏，野田铁牛设计的捡拾器窄护圈厚度为6mm，增大弹齿的活动空间，缩短齿与齿之间的间距，便于更加轻松方便的捡拾起物料。

2>无凸轮

相对于凸轮轨道捡拾器，无凸轮控制的捡拾器装置具有运动部件少，工作噪音低，减少维修保养成本等几大显著优势。同时构造上的优势比凸轮捡拾器增加30%的作业效率，产生更大的离心力，辅助后续功能单元对物料输送。

3>弹齿

弹齿的好坏直接决定捡拾器的质量高低，必须保证弹齿的刚性和弹性，芦苇秸秆打捆机，使圆捆打捆机能够在冬季作业的时候不易损坏。

4>捡拾器链接轴

野田铁牛9YA-1.5/2.2圆捆捡拾器链接轴是获得国家的设计部件，玉米秸秆打捆机，该部件具有耐用性强、捡拾效果好、稳定性高等特点。

由拖拉机通过传动机构带动连杆驱动喂料压板和活塞

由拖拉机通过传动机构带动连杆驱动喂料压板和活塞作往复运动；秸秆通过进料口、在喂料压板的作用下，进入储草腔内，再由压草活塞推入并被压紧前进，打捆时自动引绳，自动拾取秸秆作物，自动打捆，自动切绳，通过对槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和草捆密度，使草捆不散、不凌乱。常见故障及排除方法：

1.打结器故障

1.1.仅草捆上方绳有扣:主要是拨线盘拨线不到位；重新调整。辅助检查夹线盘和绳箱处捆绳压板压紧力。

1.2.仅草捆下方绳有扣:主要是夹线盘控制弹簧预紧压力调整不合适，可重新校调。其次是草捆密度控制弹簧压力调整过大适当放松。

1.3.绳系扣点太松：打结嘴舌簧严重磨损或损坏；草捆密度控制弹簧压力过低；夹线盘预紧弹簧力调整不合适；打结器正常磨损，可检查撸结板

又是在寒冬中艰难前行的半年，根据国家的数据，2019年上半年，规模以上农机企业营业收入仅增长0.19%，是2014年以来的低点。即使是在如此“黑暗”的市场环境下，也不代表全行业都处于持续低位运转状态。迫于环保压力，打捆机，国家严禁焚烧秸秆，燕麦秸秆打捆机，提倡农作物秸秆综合利用，于是就需要大量机具将各类秸秆尽快转运出去。同时，随着国民生活水平的不断提高，对畜牧产品需求量及质量持续增加。国家对畜牧业持续扶持、推动，养殖业对饲草的需求量也持续增加。秸秆饲料化利用也是行业重点研究领域，其中秸秆收集、打捆的关键技术与装备升级也成为发展重点。

燕麦秸秆打捆机-淮南打捆机-蒙拓农机科技(查看)由呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司提供。呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司是一家从事“圆捆机超大圆捆机经典圆捆机豪礼圆捆机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蒙拓X6系列”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使蒙拓农机在农业机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！