

吉林DRS包胶轮工厂供货

产品名称	吉林DRS包胶轮工厂供货
公司名称	昆峰重工（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市
联系电话	13914965381

产品详情

行走车轮组的检查内容：

- 1.检查车轮的磨损情况。
- 2.检查车轮与轴的配合情况。
- 3.有下列情况时,应更换车轮:
 - 4.车轮滚动面均匀磨损量达原轮圈厚度的15- 20%。
 - 5.车轮轮缘磨损量达原厚度的60%以上。
 - 6.车轮滚动面有不均匀磨损或疲劳剥落形成凹凸不平时。
- 7.新车轮的质量要求。
 - 8.车轮不应有裂纹;滚动面应光滑无凹凸不平部分。
 - 9.车轮轴孔的配合尺寸公差应符合设计要求。
 - 10.同轴转动的一对主动车轮,应成对更换两轮,其直径偏差不大于直径的0.0005倍。被动轮两轮直径偏差不大于直径的0.002倍。
- 11.车轮组的质量要求
 - 12.车轮与轴的配合应牢固,其摆幅不大于0.10mm.
 - 13.车轮在垂直方向的倾斜度不大于1mm。

14. 车轮两轴承箱的支承平面应与车轮宽度面相平行,其偏差不超过0.07mm.

15. 车轮的位置应使其宽度面与两轴承箱的对称相一致。