

# 连港工兵破碎锤135毫米机芯进口型号ZFB7F厂家全国范围招代理

产品名称	连港工兵破碎锤135毫米机芯进口型号ZFB7F厂家全国范围招代理
公司名称	中连投资控股有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:连港工兵 型号:ZFB7F 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市海州区花果山南路64-22号
联系电话	15351812658 15351812658

## 产品详情

### 挖掘机常见小毛病排查步骤

排查原因要考虑这几个方面，1，启动马达，没声音，说明没通电，建议检查电瓶桩头是否接触不良或烧坏。如过你先确认液压总开关是提上锁死的，因为有很多机型，在液压总开关没有开启时，是无法启动的，非常人性化的设计但会让一些刚开始接触的人一时间无法适应。

2，启动马达动了，但是转速慢，声音有气无力的样子，说明蓄电池电力不足了，建议检查发电机皮带是否正常，测测发电量，如果都正常，通常情况下，你就只能打电话给挖掘机持有者，告诉他两个消息，一个坏消息，一个好消息，坏消息是，持有者需要掏钱替换的蓄电池了，好消息是，通常旧的蓄电池替换下来的可以省一部分钱。

3，启动马达，转速正常，声音正常，可发动机就是启动不了，说明油没到，建议你清理柴油管路是否被堵，两个容易被堵的点是，柴油箱底处和手油泵处的小滤网。还有可能就是换滤芯时进了空气，拧松排气螺丝，用手油泵泵油，就能排除空气。值得一提的是，很多小挖掘机采用的是洋马的某款发动机，取消了手油泵，而在进入柴油滤芯的油管处增加了一个小电子油泵，所以我们在打开电源后会听到发动机处哒哒的声音，这个小电子泵和电喷机的高压电子油泵是两个完全不同的概念，这个小电子泵起到的也就是增加油管内柴油流量的作用罢了，但是这个泵一旦出现了问题，也会造成发动机无法启动，或者启动后马上又熄火。

挖掘机驾驶员有时也会遇到正好相反的问题，就是无法熄火，钥匙拿下来，也不熄火，这种情况通常是熄火拉线没有拉动造成的，自己打开发动机盖，将拉线头推到位，就能熄火，熄火拉线的问题同样也会造成无法启动。

冷车容易启动，热车难以启动，与通常的理解不同，这种情况发生的症状是，早晨或是气温低时，容易启动，机器水温升高到一定的温度后，熄火再启动，就无法启动了，要等到机器温度下来后，才能再启动。这种情况在旧机器中常见，通常认为是因为柴油油质不行造成了柴油泵的磨损导致，需要校油泵，

校油泵是个技术活儿！

怎么把沟底收平？

### 1.利用测量工具

在施工人员的指挥下利用测量工具可以较为准确的控制深/度和沟道坡度，这种情形更多的在于驾驶员与施工员的默契配合。

### 2.自带工具

在前一段时间，一位热心的甲友给我们带来了他的发明，他的名字叫韩海，为此并申请了专利，经常逛铁甲的甲友应该对这个名字会比较熟悉，这无疑是“技术控”的一大福利，空闲时可以仔细看看他写的这篇文章，了解一下他的想法。这也是一种在挖沟时控制深/度沟槽的方法，“单枪匹马”就能“上阵”了，这个工具看起来有些复杂，没关系，来个不复杂的，就是直接带一把卷尺在身上，驾驶员下次查看可以量。也可以不是卷尺，还可能是路边捡的一根合适长度的树枝。

### 3.铲斗拖平沟底

在这里挖好的沟槽后，可以利用铲斗将沟道将沟底收平，大多数施工员对挖沟的要求也会是这样，是针对需要安装管道的沟槽，沟底平整后便可以进行下一步工作了。