



仅具有过电路、缺相、堵转、反转、低电流、失速，电流不平衡和报警功能外还可替代现场电流表，三相电流循环显示，脱扣后还可以显示故障相电流和故障原因。

EOCR3DE-WRDZ7智能电动机保护继电器EOCR3DE-WRDB,EOCR3DE-H1DB,EOCR3DE-HHDB,EOCR3DE-H2DB,EOCR3DE-H3DB,EOCR3DE-H4DB具有过载、断相、不平衡、欠载、具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能，可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元，具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、