

夏普触摸屏ZM-43L,ZM-42D,ZM-43D

产品名称	夏普触摸屏ZM-43L,ZM-42D,ZM-43D
公司名称	广州展控机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	夏普:发那科机器人 CU5:西门子变频器 德国:西门子CU5
公司地址	广州市黄埔区东区开创大道728号保利中创孵化器502
联系电话	0200-28980458 13660639534

产品详情

触摸屏维修中心，可上门解决故障，维修触摸屏,品牌包括 OKUMA大隈，普洛菲斯、三菱、西门子、富士、台达、海泰克、PATLITE等品牌.可解决的问题包括不可正常开机、花屏、白屏、黑屏、不能触摸、触摸反应慢、解密、编程等等。特别是对触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件，公司拥有上千台的老型号二手整机，可拆配件也可整机出售，维修普洛菲斯触摸屏，可解决的问题包括普洛菲斯触摸屏不可正常开机\花屏\白屏\黑屏\不能触摸\触摸反应慢\解密\编程等等\特别是对普洛菲斯触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件。

夏普触摸屏：ZM-61E、ZM-30E、ZM-70T、ZM-80E，ZM-373TL，ZM-95T，ZM-573TL

ZM-373GS,ZM-371TL,ZM-43D,ZM-43L,ZM-80NU,ZM-371TA,ZM-371TL，ZM-372S,ZM-640，ZM-660，ZM-670，ZM-680

LG/LS触摸屏 XP30-BTE/DC，PMU-200BN（V1.8），PMU330BTE（V2.3），PMU-730TTS（V2.3）

小松触摸屏（KOMATSU）KDP3640ECA-1GF、KDP5648CA-33J、KDP3640ECA-12G,KDP5648CA-30G

贝加莱触摸屏4D1165.00-490

PATLITE(派特莱)触摸屏GSL-05T-W、GSL-605-W、GSL-05TL-K、GSC-602BS、GSC-1000ARM-K、GSC-602BSN、GSC-602HS、GSC-602HS-W、GSC-602B、GSC-06TND、GSC-605H、GS-610SC-W、GS-610SB-W、GSC-605-WS、GPL-05TM-W、GH-505-50K、PATLITE(派特莱)触摸屏GSL-05T-W、GSL-605-W、GSL-05TL-K、GSL-05TL0-K、GM-600TCNS

GSC-602B、GSC-06TND、GSC-605H、GSC-602AD、GSE-09TLO-K、GSC-602HS、GM-600TCNS、PCS-01W、GSL-01S

邦普触摸屏DM23A-GY-F04C、DM23A、DM23C、DM23E

宏绩触摸屏：F7-060MN、F7-070MN、F7-080MN、F7-100TH

斯美特触摸屏：GD17-BST1A-C0、GD17-BST1A-C1、GD17-BST1A-B0、GD17N-BST2E-C0

RKC触摸屏：OPC-HC1*M-6N/J、OPM-HL4*4/J、OPC-SC1*N-64-NN/E、OPM-CL4*4、OPM-CL4*1、OPM-CL1*N/E、OPM-CL2*4/J

其他触摸屏：P11-314DR、PLK-E-PAL、SPD-813L-Y、DM23A、DM23C、DM23E、ZM-371TA、ZM-371TL、ZM-372TA、ZM-373TA、ZM-373TL、DM23A-GY-F04C、EA7E-TW7CL-CAIP、F150-M05L、US4320-2、P31-3C2-A1-2A3、TC-00591-204、OPC-HC1*M-6N/J、OPU-300、IT2400-TC41-GP、GP450、FC28EX、P11-014DR、PY0A100E0XXYPH3、E700、E1071

LC070SL、LC070SR、MD-VP1、Reiken、YD-T104-1、TP-RC7M-1、CDP-01、PSI6500、MD-VP1

MT506LV3CN、V4SB110J-G、hm-50g、GD-65E11(GD-64)、GSE-09TLO-K、GD17-BST1A-C0

TP760-T、PWS5610T-S、MT200D、YD-T104-1、UI7622-4-TY、REOTRON567LH-DP24、REOMEW700、TEMI880、TEMI850、SPD-813L-P、CP-450T-ETH、ETT-VGA-0045、G306C、G308C、G310C、ECT-16-0045、2

8EX,UNIOP,Etop11-0050,ETOP05-0045 , EL105C , ETOP05 , H-T61T-S,TPC7062KS,TPC7062KD,TPC7062KX
,CH530 , X13650827-07,MD-VP1 , STG865-ET , PS3650A-TY4-S,ST104-A-C-Y-
M-002 , PS10-2T2-DD3-AD3 , YD-T200S-T1DM,PS10-2T2-DD1-AD3 ,

A1090A,TOP6TA,CDP-01,UFP6610TA-VMS,TEMI550N-10,FJ-3000,PCD7.D45SMCF,PCD7.D457STCF,PCD7.
D457VTCF,E1070,E1071 , G306,G310C,PCD7.D457SMCF , EST0240Z05WBX00 , KR2120-N0A

REO MEW700 , ML-GP1 , Reiken,REOTRON543LH,REOTRON567LH-DP24,T1869N22T0F31模块 , T080038
33 , T08003838 , KT4030-11 , TP-RC7M-1 , CDP-01 , CDP-01-M , PSI6500 , UNIOP , ETOP11-0500 , ETO
P06-0050 , QPJ1D100L2P,QPJ2D100L2P , vcp11.2dwn-003-nn-nn-pw , 力士乐 , GRECON 5816837.EPC730 ,
EPC730X,EPC730X-T1,Z1090A,CP450T-
ETH , EPT015276 , ET-940BH , DQ1862B,TER-25T-0345,PFXGP4311KTAD , T6800,GEFRAN,EPANEL104