

写真机 众拓科技有限公司 赛博写真机多少钱

产品名称	写真机 众拓科技有限公司 赛博写真机多少钱
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

保养方法

写真机要清洗喷头喷嘴，需要蒸馏水、不起毛的擦洗布和一个盘子。

- 1、用蒸馏水将布浸湿。
- 2、用湿布轻轻吸净（不要擦）喷头底部的喷嘴3至5次。

对所有要清洗的喷头重复该过程。每个喷头都应使用布的干净区，避免喷头颜色相混合。测试喷头看喷头是否被堵塞。（参见打印和解释初始样本和颜色测试操作，以获取更多的信息。）

如果仍存在堵塞，则可把蒸馏水稍稍加热并放少量于盘子中。（将喷头放在盘子里时，由于水可能泄漏到芯片后面，因此水面不应高于底部2CM。）

1、操作不规范

操作人员在安装打印耗材时操作不规范，锐智写真机厂家，正确的操作是选择合适尺寸的打印耗材，安装在写真机下方的横杆上，将耗材轻轻送入写真机后方的送料口，保证打印耗材放正。如果是手动收纸，左右晃动着拉，保持打印耗材松紧适中。

2、打印介质出现问题

打印介质本身质量不合格不仅会导致走纸起皱，甚至会使写真机打印的图片出现墨色晕染等问题。另外

，写真机，若打印介质受潮，也会使写真机走纸起拱。所以一定要选购打印介质，并妥善保存，避免材料受潮。

1、打图模式选择错误当前的制图软件中主要有两种色彩模式，一个是RGB，一个是CMYK。RGB广，是针对电子图片的一种色彩模式；CMYK窄，是针印图片的一种色彩模式。当打印的图片用了RGB模式，打印输出时难免色彩会出现偏差。

2、喷头串墨喷头是一种精密的配件，长时间使用会正常损耗，出现喷头串墨的问题。喷头串墨，不同的颜色混淆在一起，就会出现打印输出图偏色的问题。此时需要及时更换喷头。

写真机-众拓科技有限公司-赛博写真机多少钱由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司是从事“打印设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。