

电工上岗操作证办理流程

产品名称	电工上岗操作证办理流程
公司名称	石家庄营城教育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	安监电工:培考 电工培训:短期速成 电工报名:方便快捷
公司地址	河北省石家庄市鹿泉区向阳大街南关巷9号（注册地址）
联系电话	13691580965

产品详情

电工规范的三种接法：

1、下面是种接法。注意：在家装中是不应有接头的，特别是在线管内更不能有接头，如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法，才能保证电线接头不发生打火、短路，与接触不良的现象。

下面是第二种接法(防火胶布隔离法)，多用于吊顶

内，或比较高能的工程中，主线不能能弄断，符线绕主线6--8周，吊顶内的射灯，一路上要有很多灯就是这样接法，用防火胶布缠在里面，它的作用就是防止电打火烧坏东西，这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。

下面是第三种接法，就是压线帽接线法，这种方法是规范和实用的，但是它需要专用工具来做，压线帽的压线钳来压线，把压电线用的专用钳子，套在压线帽上，用力压紧就行了。另外还要说一下，压线帽的大小根据所压线径的大小与根数有关我们常用的是T4型的，就是直径毫米的，能压四根四平方毫米的电线。

导线的几种连接方法

1.剖削导线绝缘层

可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层，也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层。

用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时，电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成45度角，斜切入绝缘层，然后以25度角倾斜推削。后将剖开的绝缘层折叠，齐根剖削。剖削绝缘时不要削伤线芯。

电工规范的三种接法：