

# 成仪设备科技 迷你三温区管式炉结构 大同迷你三温区管式炉

产品名称	成仪设备科技 迷你三温区管式炉结构 大同迷你三温区管式炉
公司名称	河南成仪设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）南三环东三环 交界136号院
联系电话	15639272359 15639272359

## 产品详情

迷你三温区管式炉都有哪些常见的故障呢，其排除方法是怎样的呢，你知道吗，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

### 1、迷你三温区管式炉机器不运作：

查看电源是否正常，插头是否插好，如果接好电源还是不运用，考虑熔断器是否烧断，更换熔断器就可以了。

### 2、迷你三温区管式炉有电压无电流：

一般是硅钼棒断裂，需要重新更换硅钼棒即可。建议更换的时候直接找管式炉的厂家更换，以保证使用温度一致性。

硅钼棒的热端粗度D1为7mm、一般厂家采用的6MM、加热端粗、不容易弯曲、棒子的表面负荷低，使用寿命长。

【河南成仪设备科技有限公司】致力于实验电炉和工业用炉的研发生产与销售工作，如果您需要迷你三温区管式炉的话可以联系我们，

迷你三温区管式炉设备具有很好的性价，尤其是紧凑的外部尺寸以及较轻的重量，为了避免出现安全事故，它在使用时是需要注意一些事项的，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1、迷你三温区管式炉设备炉膛温度 300 时，禁止打开炉膛，避免受到伤害；
- 2、迷你三温区管式炉设备使用时，炉管内压力不得超过0.125MPa，以防止压力过大造成设备损坏；
- 3、真空下使用时，设备使用温度不得超过800 。
- 4、供气钢瓶内部气压较高，向炉管内通入气体时，气瓶上必须安装减压阀，建议在选购试验用小压力减压阀，减压阀量程为0.01MPa-0.15MPa,使用时会更加安全。

【河南成仪设备科技有限公司】始终秉承诚信经营，质量为上的原则，为广大客户提供的迷你三温区管式炉设备有着可靠的质量，同时有着完善的售后服务，如果您有这方面的需求请联系我们。

迷你三温区管式炉具有温场均衡、表面温度低以及节能等诸多优点，它的外壳都有哪些特点呢，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

迷你三温区管式炉炉壳采用钢板与型材焊接而成，进料口与出料口用精加工件，不锈钢。迷你三温区管式炉外壳并装有可装卸防护板，防护板采用静电喷涂，美观大方。色彩为蓝，白色。

以上为大家讲解的就是关于迷你三温区管式炉外壳特点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题都可以前来咨询【河南成仪设备科技有限公司】。