

平顶山迷你三温区管式炉 迷你三温区管式炉供应 河南成仪

产品名称	平顶山迷你三温区管式炉 迷你三温区管式炉供应 河南成仪
公司名称	河南成仪设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）南三环东三环 交界136号院
联系电话	15639272359 15639272359

产品详情

迷你三温区管式炉具有很多其他相似产品所不能比拟的优势,具体都有哪些呢，你知道吗，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

迷你三温区管式炉设备采用可靠的集成化电路，工作环境好，抗干扰，温度时炉体外壳温度 50 大大提高了工作环境，微电脑程序控制，可编程序2组16段曲线，全自动升温/降温，运行中可以修改控温参数及程序，灵活方便、操作简单。控温精度： ± 1 。恒温精度： ± 1 。升温速度快，升温速率 5/min 炉膛材料全部采用进口摩根纤维制作而成，使用温度高，蓄热量小，保温性能好。结构合理，内外双层炉套，风冷散热，可缩短试验周期。

【河南成仪设备科技有限公司】在多年的发展过程中，重信用，守合同，赢得了广大客户的一致信赖，如果您需要迷你三温区管式炉设备的话，就联系我们的客服人员进行咨询吧。

迷你三温区管式炉灵活小巧的机身设计和超高性价深受用户们的青睐，其都有哪些主要特点呢，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧，

迷你三温区管式炉设备体积较小，可解决实验室空间不足的情况；

7英寸触摸屏中文图像界面，即使从未使用过管式炉的用户也可轻松上手；

可预存15条烧结曲线省去了重复修改的困扰；

迷你三温区管式炉设备随温度变化的烧结曲线图形让您一目了然，解决了曲线设置错误的问题；

以上为大家讲解的就是关于迷你三温区管式炉设备主要特点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【河南成仪设备科技有限公司】。

迷你三温区管式炉都有哪些常见的故障呢，其排除方法是怎样的呢，你知道吗，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、迷你三温区管式炉机器不运作：

查看电源是否正常，插头是否插好，如果接好电源还是不运用，考虑熔断器是否烧断，更换熔断器就可以了。

2、迷你三温区管式炉有电压无电流：

一般是硅钼棒断裂，需要重新更换硅钼棒即可。建议更换的时候直接找管式炉的厂家更换，以保证使用温度一致性。

硅钼棒的热端粗度D1为7mm、一般厂家采用的6MM、加热端粗、不容易弯曲、棒子的表面负荷低，使用寿命长。

【河南成仪设备科技有限公司】致力于实验电炉和工业用炉的研发生产与销售工作，如果您需要迷你三温区管式炉的话可以联系我们，