

西门子直流调速器测速机故障修理 | 6ra80调速器F60042代码维修说明

产品名称	西门子直流调速器测速机故障修理 6ra80调速器F60042代码维修说明
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子直流调速器测速机故障修理

6ra80调速器F60042代码维修说明

F60010 (N, A) 电枢回路中电流分配不均匀F60012 (N, A) P2P-SS: 超出报文监控时间F60014 (N, A) 并行接口：超过了报文监控时间F60025 (N, A) 电刷太短F60026 (N, A) 轴承损坏F60027 (N, A) 电机风扇损坏F60028 (N, A) 电机温度过高F60029 (N, A) 故障：电机温度异常F60031 (N, A) “ 设定 - 实际 ” 差值太大

F60035 (N, A) 电机堵转F60036 (N, A) 电枢回路 / 励磁回路中断F60038 (N, A) 电机超速：超出转速阈值F60041 (N, A) 无法选择斜坡函数发生器参数组F60042 (N, A) 测速机监控检测出异常F60043 (N, A) EMF 太高，不能进入制动模式

F60044 (N, A) 并行接口：节点异常F60045 (N, A) 运行中激活了静态励磁F60046 (N, A) 模拟量输入 “ 主设定 ” 断线F60047 (N, A) 模拟量输入 1 断线F60050 (N, A) 优化过程被内部错误中断