

征西数控机床专用稳压器SBW-50KVA三相稳压器

产品名称	征西数控机床专用稳压器SBW-50KVA三相稳压器
公司名称	浙江征西电气科技有限公司
价格	5900.00/台
规格参数	品牌:征西 型号:SBW-50KVA 名称:数控机床稳压器
公司地址	乐清市柳市镇苏吕工业区1号
联系电话	0577-61785216 18968829633

产品详情

数控机床稳压器

在工业生产加工中，可以看到各种不同的数控机床，如数控加工中心，激光切割机，冲床，车床等等，主要帮助企业制造一些精密配件，而这些精密数控设备的各种主要运动模式采用电源为主力，但值得我们深思的是，国内大部分地区电压存在线头电压过高，线尾电压过低等现象，而不稳定电压对精密设备造成的损害风险是不可估量的，如何稳定电压，保证线头线尾的电压都可平衡呢？唯一安全有效的解决办法就是配备数控机床专用稳压器有效的规避风险，保证设备安全运行，从而提高生产效率。

数控机床稳压器响应速度快

快速响应时间（4ms/step）电压侦测灵敏，稳定输出电压，使设备永远维持在正常稳压状态稳压精度高1%，常规稳压器2-5%之间，三相电压分别调整，治理三相不平衡。

稳压器使用维护

故障：输入电源线相序是否更动过，机内空气开关未开或坏。维修方法：1、调换任意两根电源接线或检查电源线路是否正；2、合闸或更换开关。稳压器故障故障二、稳压器开机时电压表不指示故障：1、电源插头没插紧，电压没有输出；2、保险丝断了。维修方法：1、检查一下电源插座，把电源插头插牢；2、检查保险丝，按照要求更换符合规定的保险丝。稳压器故障故障三、稳压线圈烧坏故障：稳压器的负载太大，已经超过了稳压器的正常负荷范围。维修方法：更换稳压线圈。在更换的时候要注意调节电压以及线圈的安装位置，如果不能正确操作，即使换上了线

电网峰谷电压的变化，以及各种大功率感性负载对电网的冲击，致使电网电压产生波动，从而威胁到许多用电要求精密价值昂贵设备的安全，造成直接或间接的重大损失。我们根据行业用户对用电安全的需求，为众多行业用户量身定制了个性化的系列行业专用[稳压器](#)

，希望用更稳定的电力供应，实现互利共赢，为用户的资产保值增值。（CNC）数控机床专用稳压器具有抗高频干扰、防电磁及抗浪涌性能，不但拥有分相调节、调节迅速、无噪音等特点，还配置有RS-232接口，可实现遥控、遥测、遥信功能，并具备了完善的保护功能。