

罗茨真空泵企业 罗茨真空泵 东莞三木森能源设备

产品名称	罗茨真空泵企业 罗茨真空泵 东莞三木森能源设备
公司名称	东莞市三木森能源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道牌楼基兴隆大街一巷1号101室
联系电话	18928222318 18928222318

产品详情

罗茨真空泵注意事项

- 2、罗茨泵换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑，抽除清洁干燥的气体时，建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后，以后可适当延长换油期限。罗茨真空泵
- 3、罗茨泵经常检查油质情况，发现油变质应及时更换新油，确保罗茨泵工作正常。罗茨真空泵
- 4、罗茨泵一般情况下，罗茨泵工作2000小时后应进行检修，检查橡胶密封件老化程度，检查排气阀片是否开裂，清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个罗茨泵腔内的零件，如转子，旋片，弹簧等。一般用清洗，并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。罗茨真空泵

真空装置关闭

1. 将真空机组控制柜上的控制手柄放入手动档，关闭罗茨真空泵的吸入阀，切断真空系统。
2. 按主泵和中间泵前级水冲洗的顺序，逐级停机。严禁误操作关机程序。
3. 停止前级水冲洗泵时，先打开水冲洗泵缓冲池的疏水阀，然后关闭泵。
4. 关闭循环冷却水进出口阀。
5. 打开中间泵下方缓冲槽的排水阀，清除中间的油和冷凝水。

6. 如果长时间停止使用或在寒冷的季节，停车后，罗茨真空泵，净水泵本体记忆水，罗茨真空泵报价，旋转沸水泵本体的排水塞将水排出，避免箱体和泵本体结冰开裂;同样，罗茨真空泵公司，罗茨真空泵也需要释放泵体水套内的冷却水，以避免冻裂。

罗茨泵常见故障与排除及拆装如罗茨泵（机械增压泵）机组经运转一段时间后，罗茨泵内产生异常杂音，则可能有以下原因：1、罗茨泵的启动压力太高，造成泵的机件过热而受损（有些机械增压泵经特殊设计后，也可以在大气压下启动）。2、在生产工艺中产生的较大的磨耗性粒子进入罗茨泵内部造成机件磨损。3、泵的安放位置不对，例如：倾斜置放。泵内的润滑油的油量不适合。罗茨真空泵

罗茨真空泵企业-罗茨真空泵-东莞三木森能源设备由东莞市三木森能源设备有限公司提供。“真空设备及配件,真空管道安装及设计,负压系统,真空冷凝系统”选择东莞市三木森能源设备有限公司，公司位于：广东省东莞市万江街道牌楼基兴隆大街一巷1号101室，多年来，三木森能源设备坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三木森能源设备期待成为您的长期合作伙伴！