

汽车变速箱维修 安徽欣纳|技术好 合肥变速箱维修

产品名称	汽车变速箱维修 安徽欣纳 技术好 合肥变速箱维修
公司名称	安徽欣纳汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交叉口向西200米院内
联系电话	15156093669

产品详情

故障诊断与排除

打滑是自动变速器中常见的故障之一。虽然自动变速器打滑往往都伴有离合器或制动器摩擦片严重磨损甚至烧焦等现象，但如果只是简单地更换磨损的摩擦片而没有找出打滑的真正原因，则会使修后的自动变速器使用一段时间后又出现打滑现象。因此，对于出现打滑的自动变速器，不要急于拆卸分解，应先做各种检查测试，以找出造成打滑的真正原因。

路试检查，若所有挡都打滑，原因出在前进离合器。若换挡手柄在D位的2挡打滑，而在S位的2挡不打滑，说明2挡单向超越离合器打滑。若不论在D位、S位的2挡时都打滑，则为低挡及倒挡制动器打滑。若在3挡时打滑，汽车变速箱维修，原因为倒挡及高挡离合器故障。若在超1速挡打滑，合肥变速箱维修，则为超1速制动器故障。若在倒挡和高挡时打滑，则为倒挡和高挡离合器故障。若在倒挡和1挡打滑，则为低挡及倒挡制动器打滑。在前进挡或倒挡都打滑，自动变速箱维修，说明主油路油压低。此时应对油泵和阀体进行检修。若主油路油压正常，原因可能是离合器或制动器摩擦片磨损过度或烧焦，更换摩擦片即可。

故障原因

- (1)液压油油面太低。
- (2)液压油油面太高，运转中被行星排剧烈搅动后产生大量气泡。

- (3)离合器或制动器摩擦片、制动带磨损过甚或烧焦。
- (4)油泵磨损过甚或主油路泄漏，造成油路油压过低。
- (5)单向超越离合器打滑。
- (6)离合器或制动器活塞密封圈损坏，导致漏油。
- (7)减振器活塞密封圈损坏，导致漏油。

汽车变速箱维修-安徽欣纳|技术好-合肥变速箱维修由安徽欣纳汽车服务有限公司提供。“变速箱维修,自动变速箱维修,变速箱配件”选择安徽欣纳汽车服务有限公司，公司位于：合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交口向西200米院内，多年来，安徽欣纳坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽欣纳期待成为您的长期合作伙伴！