

西门子直流调速器F60095代码修理 | 6RA80调速装置电源过载故障维修

产品名称	西门子直流调速器F60095代码修理 6RA80调速装置电源过载故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

F60095 电源过载

西门子直流调速器F60095代码修理

西门子6RA80调速装置电源过载故障维修

西门子6RA70直流调速器电源过载故障修理

F36887 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 组件故障F36895 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 交互式循环数据传送故障F36896 DRIVE-CLiQ 集线器 (CU) : 组件特性不一致F40000 DRIVE-CLiQ 插口 X100 故障F40001 DRIVE-CLiQ 插口 X101 故障F40002 DRIVE-CLiQ 插口 X102 故障F40003 DRIVE-CLiQ 插口 X103 故障

F40004 DRIVE-CLiQ 插口 X104 故障F40005 DRIVE-CLiQ 插口 X105 故障F40799 CX32 : 超出了定义的传输结束点F40801 CX32 DRIVE-CLiQ : 缺少畲命符号F40820 CX32 DRIVE-CLiQ : 报文故障F40825 CX32 DRIVE-CLiQ : 电源电压故障

F40835 CX32 DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障F40836 CX32 DRIVE-CLiQ : DRIVE-CLiQ 数据发送错误F40837 CX32 DRIVE-CLiQ : 组件故障F40845 CX32 DRIVE-CLiQ : 循环数据传送故障F40851 CX32 DRIVE-CLiQ (CU) : 缺少畲命符号F40860 CX32 DRIVE-CLiQ (CU) : 报文故障F40875 CX32 DRIVE-CLiQ (CU) : 电源电压故障