

赛尔喷头清洗多少钱 立业机电

产品名称	赛尔喷头清洗多少钱 立业机电
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

产品详情

陶瓷喷墨机喷头堵塞的原因——墨水的粘度太高或太低

墨水的粘度太高或太低：墨水的粘度太高使墨水的流动性差，单位时间内喷头喷出的墨水量不够；墨水的粘度太低，也就是太稀，容易在喷孔中压电晶体回抽时吸入空气，吸不了墨水，从而喷出来的是空气；两者都会造成喷头不出墨水的现象。对此常常要求客户的是存放墨水的环境很重要，赛尔喷头清洗多少钱，使用前应将墨水置于使用墨水的环境下24小时以上为好，因为墨水在低温下放置粘度就会很高，而高温下粘度就会变得很低，这种粘度差别很大，一旦粘度差别较大的墨水混在一起使用时，就会造成喷不出墨水的现象。

福建省晋江立业机电科技有限公司立足于工业数码打印行业，是一家专注从事工业数码喷墨技术服务公司。

业务范围： 销售原装工业喷头，墨泵，电路板，易损件耗材及喷墨机相关配件。

收购及销售二手喷墨机、喷头、板卡及相关配件。

销售自主研发喷头测试机及喷头清洗设备。

销售自主研发供墨系统、打印系统及视觉扫描。

销售喷墨机专属UPS不间断电源。

非标自动化设备定制。

陶瓷喷墨机常见问题——喷头问题

喷头问题主要包括它的精度和是否具有灰度功能。喷头的打印精度DPI必须达到超过图稿所要求的精度。一般来说，陶瓷喷墨机DPI在300-400之间较合适。过低时使产品成像粗糙;但受制于陶瓷的多种工艺条件，过高的DPI也难以在陶瓷中表现。

喷头如果具有灰度功能，在同一幅图稿里则可以通过大小不同的点去表现不同的深浅位置。深的区域用大点，小的用细点。则整幅图的深浅位置都可以顾及。否则图案会生硬些。

陶瓷喷墨机生产过程中有白线产生是因为什么？

可能的原因：

喷头堵塞。

解决方法：

真空度过高降低真空度；

滴墨用自动清洗机清洗喷头；

用清洗布擦拭喷头注意喷头不能来回擦拭，只能沿着一个方向擦拭，否则会损害喷头；

提高电压并用灰度图片连接打印；

把喷头上的进出管道进行调换使墨水反向流动。

立业机电业务范围： 销售原装工业喷头，墨泵，电路板，易损件耗材及喷墨机相关配件。

收购及销售二手喷墨机、喷头、板卡及相关配件。

销售自主研发喷头测试机及喷头清洗设备。

赛尔喷头清洗多少钱-立业机电(在线咨询)由晋江立业机电科技有限公司提供。晋江立业机电科技有限公司是一家从事“喷头清洗维修,喷墨机配件销售,二手喷墨机销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“立业机电”品牌拥有良好口碑。我们坚

持“服务至上，用户至上”的原则，使立业机电在清洗中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！