

深圳IBM联想X3650M5 System board fault维修

产品名称	深圳IBM联想X3650M5 System board fault维修
公司名称	东莞市冠峰计算机科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	联想:X3650M5 IBM:X3650M5 响应:30分钟
公司地址	广东省东莞市南城街道袁屋边阜东路1号404室（注册地址）
联系电话	15338380807 15338380807

产品详情

型号：IBM / Lenovo System x3650 M5 机架式2U服务器

故障现象：机器橙色警告灯常亮，按开机按钮无响应。液晶屏显示故障信息为：SYSTEM BOARD FAULT 或 Power fault 00h

故障原因：

- 1：机器发生意外断电 容易出现此故障。
- 2：机房环境恶劣，容易出现此故障，例如 主板灰尘多，潮湿，机房无空调温度长时间过高。
- 3：个别朋友运气不佳，可能关机的时候系统还是正常的，等你开机的时候发现却无法开机了，
- 4：因为很多公司企业与冠峰科技有服务器续保合约，所以针对x3650 M5服务器我司长期有备用整机及配件，不管您是什么问题，我们保证工程师快速响应，并以精湛且丰富的现场服务器检修经验，少时间内处理好服务器故障，尽可能努力减少服务器宕机时长。恢复企业业务系统正常运行。