

自动变速箱维修厂家 合肥自动变速箱维修 安徽欣纳|经验丰富

产品名称	自动变速箱维修厂家 合肥自动变速箱维修 安徽欣纳 经验丰富
公司名称	安徽欣纳汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交口向西200米院内
联系电话	15156093669

产品详情

车辆信息：09年大众迈腾，配用1.8T发动机和6档手自一体变速器，车主反映此车在40-50码时加速无力，转速明显升高，而且伴有明显顿挫感。车主连我们时，此车变速器已经被修理厂拆解下来，故障码并没有保留。只好将变速器单独拖至我公司进行维修。

通过车主描述，并且修理厂给出的检测故障为传动比监控错误，宝马自动变速箱维修价格，判断此变速器在4-5档有打滑的情况。

自动档变速箱不能升档故障的排除

1)故障现象

行驶途中自动变速器只能升1档，不能升2档及高速档;或可以升2档，但不能升3档或超1速档。

(2)故障原因

节气门拉线或节气门位置传感器调整不当;调速器存在故障;调速器油路漏油;车速传感器故障;2档制动器或高1档离合器存在故障;换挡阀卡滞或档位开关故障。自动变速箱一旦出现故障，车主要及时将其送修，如出现变速箱有故障时，自动变速箱维修费用，如果车主并未在意继续使用车辆，后可能会导致车辆不走车，甚至整个变速箱报废。因此，变速箱一旦出现故障，一定要及时将其送往正规的自动变速箱维修厂进行维修，合肥自动变速箱维修，以免因小失大。

故障诊断与排除

打滑是自动变速器中常见的故障之一。虽然自动变速器打滑往往都伴有离合器或制动器摩擦片严重磨损甚至烧焦等现象，但如果只是简单地更换磨损的摩擦片而没有找出打滑的真正原因，自动变速箱维修厂家，则会使修后的自动变速器使用一段时间后又出现打滑现象。因此，对于出现打滑的自动变速器，不要急于拆卸分解，应先做各种检查测试，以找出造成打滑的真正原因。

自动变速箱维修厂家-合肥自动变速箱维修-安徽欣纳|经验丰富由安徽欣纳汽车服务有限公司提供。安徽欣纳汽车服务有限公司是从事“变速箱维修,自动变速箱维修,变速箱配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理。