

喷头清洗 立业机电 星光1024喷头清洗方法

产品名称	喷头清洗 立业机电 星光1024喷头清洗方法
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

产品详情

陶瓷印花机喷头堵塞情况分类

通常情况下，喷头堵塞主要分为喷头内堵和外堵。喷头内堵一般情况下是由于墨路污染、墨水沉淀两个原因引起。新装零件清洗不完全，容易引起墨路污染。凡更换零部件时要严格清洗再上机。同时，应该为机器选择合适的过滤器，否则，太粗会比较容易引起喷头堵塞，太细则会引起过滤器本身堵塞。而至于墨水沉淀方面的因素，跟墨水的悬浮性和机器本身墨水供给系统关系密切。

喷头维护保养方法

- 1、准备一瓶弱溶剂墨水清洗液或水性墨水清洗液
- 2、关机前请在墨栈帽中滴入专属清洗液，小车复位，正常关机
- 3、有条件，喷头清洗，那么就每天来打印一次喷头测试，保证喷头出墨完整
- 4、如果机器停用不超过3天时间，将墨栈帽下面的两根墨管用卡子夹住在墨栈帽中滴入一些清洗液，保证喷头表面湿润不干
- 5、如果机器停用一周或两周（不适合长期停机不使用）时间，准备一卷保鲜膜，裁切一小块下来，将其

平铺在墨栈的墨垫上，铺平后将清洗液滴入少许，星光1024喷头清洗维修，让打印头复位，星光1024喷头清洗价格，然后关机。

陶瓷喷墨机喷头为什么会堵塞？——墨水积累导致堵塞

喷墨时机器的喷头不出墨，星光1024喷头清洗方法，造成打印花纹内容缺色，通常都称之为“喷头堵塞”，是影响喷墨质量和成品率的主要因素。当然“堵塞”的原因也是各种各样，

墨水在喷头积累到一定程度后在外面将喷孔堵塞：这是比较常见的堵塞方式。喷孔在向陶瓷胚体喷墨时，总会在周围残留一部分墨水，这部分墨水在空气中干燥后慢慢会使喷孔变小甚至堵塞住喷孔，但由于是在喷孔的外部，很容易清理干净，这就是我们为什么经常清洗喷头的原因。

喷头清洗-立业机电-星光1024喷头清洗方法由晋江立业机电科技有限公司提供。晋江立业机电科技有限公司为客户提供“喷头清洗维修,喷墨机配件销售,二手喷墨机销售”等业务，公司拥有“立业机电”等品牌，专注于清洗等行业。，在晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。