

星光1024喷头清洗报价 喷头清洗 立业机电

产品名称	星光1024喷头清洗报价 喷头清洗 立业机电
公司名称	晋江立业机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103
联系电话	13859444595 13859444595

产品详情

喷绘机日常工作完成后对喷头保养及维护的方法

喷头作为喷绘机重要的部件，是非常重要的，星光1024喷头清洗方法，一个喷头价值不菲，报废得肉疼好长一段时间，为了能够延续喷头的使用寿命我们应该对喷绘机喷头做一些如此的维护及保养。

我们为了可以让喷头处于好的工作状态下，所以在喷绘机正式开始操作业务的前两天应尽可能多打一些画面，画面好是CMYK 4色都能用到的，而且在画面的两边都要加上C、M、Y、K色条以保证喷头始终处于闪喷状态。

一步、关闭设备电源。

第二步、先将专属清洗液将保湿海绵清洗干净，将清洗液倒在海绵上使其浸湿。

第三步、将喷绘机头移回右端的清洁站并使喷嘴与保湿海绵紧密结合。

第四步、保持上述状态让喷绘机过夜。

陶瓷喷墨机生产过程中有白线产生是因为什么？

可能的原因：

喷头堵塞。

解决方法：

真空度过高降低真空度；

滴墨用自动清洗机清洗喷头；

用清洗布擦拭喷头注意喷头不能来回擦拭，只能沿着一个方向擦拭，否则会损害喷头；

提高电压并用灰度图片连接打印；

把喷头上的进出管道进行调换使墨水反向流动。

立业机电业务范围： 销售原装工业喷头，墨泵，电路板，星光1024喷头清洗报价，易损件耗材及喷墨机相关配件。

收购及销售二手喷墨机、喷头、板卡及相关配件。

销售自主研发喷头测试机及喷头清洗设备。

陶瓷喷墨机常见问题——喷头问题

喷头问题主要包括它的精度和是否具有灰度功能。喷头的打印精度DPI必须达到超过图稿所要求的精度。一般来说，喷头清洗，陶瓷喷墨机DPI在300-400之间较合适。过低时使产品成像粗糙;但受制于陶瓷的多种工艺条件，过高的DPI也难以在陶瓷中表现。

喷头如果具有灰度功能，在同一幅图稿里则可以通过大小不同的点去表现不同的深浅位置。深的区域用大点，小的用细点。则整幅图的深浅位置都可以顾及。否则图案会生硬些。

星光1024喷头清洗报价-喷头清洗-立业机电由晋江立业机电科技有限公司提供。晋江立业机电科技有限公司位于晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前立业机电在清洗中享有良好的声誉。立业机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。立业机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。