

# 隔层垫板 垫板 健明中空板垫板厂家

产品名称	隔层垫板 垫板 健明中空板垫板厂家
公司名称	东莞市健明包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇卢屋村荔科技园商业街一路3号
联系电话	13790285858

## 产品详情

塑料中空板在生产中容易出现哪些问题?

塑料中空板在生产中容易出现哪些问题？塑料中空板也叫中空隔板、万通板等，塑料隔层板，是一种重量轻（空心结构）、没有毒、没有污染、防水、防震、耐腐蚀、颜色丰富的新型材料。随着社会的发展，人们对东莞塑料中空板的质量和功能的要求有所提高。但是在实际生产过程中塑料中空板容易出现一些问题，那么具体表现在哪些方面呢？1、欠注在塑料加工中，由于型腔填充不满，导致塑件外形残缺不完整的现象。2、溢料飞边模塑过程中，溢入模具合模面缝隙间并留存在塑件上的剩余料。3、波流痕由于熔料在模具型腔中的不适当流动，导致塑件表面而产生年轮状、螺旋状或云雾状的波形凹凸不平的缺陷。4、熔接痕塑件表面的一种线状痕迹，系由注射或挤出中若干股流料在模具中分流汇合，熔料在界面处未完全熔合，彼此不能熔接为一体，造成熔合印迹，影响塑件的外观质量及力学性能。5、压裂指透过表面覆盖的树脂层可以看见层压塑料较外面的一层或几层增强材料中所具有的明显裂纹。6、皱裂层压塑料表面产生和明显分开的一种缺陷。7、皱折塑件表面一层或多层出现折痕或的外观缺陷。8、表面混浊指塑件表面产生有空隙的裂缝及由此形成的破损。由于长时间或反复施加低于塑料力学性能的应力而引起塑件外部或内部产生裂纹的现象称为应力开裂；由于塑件在特定温度下经受一定时间的恒定负荷作用而突然完一全的现象称为应力；某些热塑性期件过度暴露在较高温度下发生的裂纹及称为热应力开裂。

生产前中空板需要给设备做哪些检查?

生产前中空板需要给设备做哪些检查？中空板也叫中空隔板，是一种新型的环保型包装材料。相比于注塑产品，中空板具有防震、可灵活设计结构，不需开注塑模具等优势。随着社会的发展，中空板越来越受到人们的欢迎，那么你知道生产前中空板需要给设备做哪些检查吗？

- 1、对整条生产线的设备进行逐一检查。
- 2、对设备曲臂添加润滑油，保证机器的正常运转（每4小时添加一次，每个班必需按时添加两次）。
- 3、为四根导柱添加润滑油，用油将油喷在导柱的光滑表面上，玻璃瓶隔板，并涂抹均匀，保证合模顺畅，不损伤导柱导套。
- 4、检查红外线保护装置指示灯是否点亮（点亮为红色）。
- 5、检查模具压紧螺栓有无松动。
- 6、检查模具型腔、模芯有无压伤。
- 7、检查模具加热电源是否连接完好（有无线、脱落的情况）。
- 8、检查控制按钮是否灵敏。
- 9、急停按钮：有突发事件时，按下它让设备停止运转。
- 10、参数设置面板是否能正常使用，是否按照操作规定操作。
- 11、检查加热管是否加热。
- 12、手动调节螺母：平衡模具、减少产品毛刺。
- 13、模温机：控制料筒温度。

PP中空板简介PP中空板是由中空板生产设备挤出成型的聚原料掺合聚乙烯原料，其板材的截面为格子形状，所以也称格子中空板。在国外也有称其双壁板！PP中空板在国内的叫法就多了：塑胶中空板、塑料中空板、PP中空板、万通板、蜂巢板等，这些都是根据使用习惯赋予了不同的叫法。PP中空板不但颜色丰富多彩，而且厚度也是可调性的，国内PP中空板厚度范围一般在（2-8mm），在国外有些工厂生产的板材厚度可达到12mm，甚至更厚！PP中空板的材料特性体现了其具有防水、无毒、耐腐蚀、无污染、防震的性能。工厂也可根据不同的要求加入阻燃母料制成阻燃中空板，从而应用于防燃要求更高的领域：圣诞用品、空气干燥处的户外广告牌等；有的工厂加入抗UV母料即可制成成抗老化、防紫外线的PP中空板，垫板，作为温室棚顶的材料；国内主要把它应用在工厂产品的塑料周转箱，又分普通PP中空板、PP中空板、导电中空板，经过一系列加工程序制成中空板垫板、中空板刀卡、导电中空板垫板、导电中空板刀卡。PP中空板作为一种新型的环保包装材料、可循环使用包装箱的原料，隔层垫板，在使用过程中不会产生灰尘，且使用寿命长，是瓦楞纸板寿命的4-10倍甚至更高，并且能回收利用，在一步步取代纸制瓦楞板。另外由于PP中空板的一些特性：质轻、韧性好、尺寸灵活、相对成本低，配备各种配件成型的PP中空板垫板，大有取代注塑周转箱的趋势！