

薄本双联分切机 易一机械适用范围广 分切机

产品名称	薄本双联分切机 易一机械适用范围广 分切机
公司名称	东莞市易一机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市谢岗镇华泉路二巷7号101室
联系电话	18938253833 18938253833

产品详情

分切机裁切质量的影响因素

纸叠高度，随着纸叠高度的增大，切割尺寸的误差也随之增大。由于纸叠过高，压纸机的压力相应增大，纸叠的抗切能力增大，从而增加了纸叠的弯曲变形，切割的纸张会出现纸叠上部的长下部的短。因此，切纸叠的高度应控制在100毫米以下。2.当使用双磨刃载刀时，纸叠对载刀斜角面的摩擦力和切割力减小，切割精度提高。刀刃磨削锋利，切割时被切割物对切割刀的抗切割能力小，机器磨损和功耗小，被切割产品整齐，切口光滑。相反，磨刃不锋利，切削质量和切削速度会下降，切削时很容易拉出纸叠上的纸张，出现上下刀口不一致的现象。

什么是作业本分切机

作业分切机是专为作业本印刷厂家设计的一款针对性产品，是传统本册分切机的优化产品，自动化生产为客户解决了用工难的问题，为客户提高了数倍产量.提高了效率同时也增加了产品质量和度及安全性.

东莞市易一机械有限公司拥有多年分切机生产研发经验，始终将客户的需求放在首位，从客户实际出发，不断地将产品进行升级，致力于给客户带来更好的体验，如果您需要分切机，请随时与我们联系

分切机没有动作。首先，检查是否有电源。打开转换开关时，会看到转换开关右侧的电源指示灯是红色的，说明已经提供了220v电源。如果打开转换开关，看不到右侧的电源指示灯是红色的(指示灯损坏除外)，说明电源没有进入机器，检查电源进线部分的插头接线是否脱落。其次，当指示灯亮时，双手按下刀具按钮，听不到电路板上的继电器有任何吸合声。此时，检查电路板连接和电气线圈供电的线路是否有问题。如果线路没有问题，检查给线圈提供10v电压的变压器是否有问题。(变压器问题不多)