

本册多联分切机 分切机 易一机械性能稳定

产品名称	本册多联分切机 分切机 易一机械性能稳定
公司名称	东莞市易一机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市谢岗镇华泉路二巷7号101室
联系电话	18938253833 18938253833

产品详情

常见分切机故障及解决方法

分切机脱齿(一般不会出现)。常用的方法是切断电机的电源线，给电机的电磁抱闸供电，松开报闸，用手啮合齿轮。另一种方法是通过电动方法复位齿轮，由技术人员操作。440e脱齿的概率更高，脱齿的原因是压制限位开关的弹片无法正确复位。弹片不能正确复位的原因是固定弹片的螺钉可能松动，必须重新紧固。东莞市易一机械有限公司拥有多年分切机生产研发经验，始终将客户的需求放在首位，从客户实际出发，不断地将产品进行升级，致力于给客户带来更好的体验，如果您需要分切机，请随时与我们联系。

如何使分切机裁切更平整

1.选材时要注意刀片。制作刀片的材料一般建议使用碳钢的刀片和铬钨锰钢合金刀片。2.高温镶焊。在许多情况下，分切机刀片是否耐用与刀片的质量有很大关系。3.打磨刀刃时要非常精细。打磨质量越高，刀刃整体质量越好，使用寿命越长。东莞市易一机械有限公司致力于给客户带来更好的体验，如果您需要分切机，请随时与我们联系。

本册分切机的优势

本册分切机适用范围广，对于规模稍小的印刷厂家可替代传统分切机单独使用，对于有规模的印刷厂家

也可按客户要求连接生产线.本册分切机采用的是PLC控制系统（PLC控制系统是在传统顺序控制器的基础上引入微电子技术·计算机技术·自动控制技术而形成的一代新型工业控制装置）操作简单·作用方便·节省人力，提高安全性，大大增加了产能。