

笔记本分切机 分切机 易一机械裁切精度高

产品名称	笔记本分切机 分切机 易一机械裁切精度高
公司名称	东莞市易一机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市谢岗镇华泉路二巷7号101室
联系电话	18938253833 18938253833

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市易一机械有限公司

数显分切机的缺点：

一、“数显”非“数控”数显分切机仅实现了“电脑数字显示”，而没有做到“电脑数字控制”，实际裁切尺寸的定位等操作还必须依靠手工来完成，并没有减低多少工作量。二、框量误差依然存在 丝杠上的间隙会随着分切机的使用越来越大，因此，丝杠换向运动时，由于丝杠与丝母的间隙导致推纸器出现误差，称“框量误差”，它是数显是无法显示的，人手工也无法消除。三、数显与切纸精度无关 数显不会提供很高的度，当用户要求裁切成品精度极高的话，必须反复操作按键来调整推纸器的位置，直至准确定位，这样反而大大降低了生产效率。

程控分切机和数控分切机有什么区别？

程序控制分切机：通俗的讲便是切纸整个过程是系统自动操纵，将裁剪规格定好，按住实际操作按键，推纸和裁剪所有是机器电脑控制，不用人为实际操作，类似全全自动洗衣机。数控机床分切机：通俗的讲便是数据显示和红外感应光控开关融合的分切机，推纸和裁剪或是必须人为实际操作，可是由于有数据显示裁剪间距，能够准确的将打印纸张推倒裁

剪的部位裁剪，由于是人为实际操作，因此安全系数规定改装红外感应光控开关，手或身体别的位置进到红外感应扫描仪地区，裁纸刀便会自行终止没动，安全性能高

分切机刀片应存放在阴凉干燥的地方。为了防止刀片生锈，可以用尼龙刷在刀片及其附近刷一层薄薄的机油。存放时好使用切纸刀供应商提供的盒子，以确保刀刃不与盒子的任何部分或物品接触。分切机刀片可以用泡沫塑料包裹，箱内的支撑块必须支撑在分切机刀片两端的短轴上，而不是刀片，东莞市易一机械有限公司拥有多年分切机生产研发经验，如果您需要分切机，请随时与我们联系。。