

高压旋涡气泵切纸机 切纸机 易一机械坚固耐用

产品名称	高压旋涡气泵切纸机 切纸机 易一机械坚固耐用
公司名称	东莞市易一机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市谢岗镇华泉路二巷7号101室
联系电话	18938253833 18938253833

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市易一机械有限公司

使用切纸机的注意事项

切纸机对印刷品质影响很大。一旦操作不当，印刷品就会变成废品，从而使前一道工序的工作失去意义。因此，重视和提高切割过程的技术水平非常重要。下面将介绍使用切纸机时的标准流程。操作人员必须熟悉切纸机的性能和要点，考试合格后才能操作切纸机。每次启动前，检查切纸机的光电保护开关是否正常可靠。先试三次空刀，观察是否有回刀，发现异常禁止开关，人员维修后才能使用。

切纸机的安全操作

切纸机有别于别的设备产品，归属于安全风险高的四级风险性数控车床。可是市面上的裁纸刀对安全性规定欠缺规范性规定，产品层级参差不齐。销售市场上各种各样隐患的裁纸刀共存，合乎安全性规定，确保作业者的产品受到廉价冲击。因而，必须尽早创建切纸机的检测标准，以保障在我国切纸机的安全性。在实际操作切纸机的环节中，实际操作工作人员的安全性不可忽视。除开一些具体指导切纸机工作员安全性操作流程的建议外，文中

要提示的是，安全性来自于时时刻刻的紧迫感，风险来自于麻木。一，操作流程 启动前，查验设备，做好清洗工作，加机油或黄油，检测空刀三次，观查有没有返刀，发现问题立即清除。生产过程中，若有返刀，马上停车，立即维修。 工作时，务必留意，禁止二人与此同时控制 设备运行时，禁止将手伸进设备内。假如发生常见故障，禁止用手抓纸，应该马上关机 调节和拆换切纸机时，请终止设备。即便在关机的情形下，也禁止门把放到刀下换刀。应应用长柄螺栓和其它工具拆换数控刀片，在设备运作时，为了更好地预防意外伤害操作工，务必将数控刀片取下 设备调节，刀片拆换，设备维护，给油和清洗。

切纸机脱齿(一般不会出现)。常用的方法是切断电机的电源线，给电机的电磁抱闸供电，松开报闸，用手啮合齿轮。另一种方法是通过电动方法复位齿轮，由技术人员操作。440e脱齿的概率更高，脱齿的原因是压限制位开关的弹片无法正确复位。弹片不能正确复位的原因是固定弹片的螺钉可能松动，必须重新紧固。东莞市易一机械有限公司拥有多年切纸机生产研发经验，始终将客户的需求放在首位，从客户实际出发，不断地将产品进行升级，致力于给客户带来更好的体验，如果您需要切纸机，请随时与我们联系。