

# 年会电脑租赁公司 山西电脑租赁 快易省电子科技

产品名称	年会电脑租赁公司 山西电脑租赁 快易省电子科技
公司名称	山西快易省电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区晋阳街68号海棠国际大厦14层15层 (入驻山西和创空间企业孵化园有限公司-295号 )
联系电话	13233662107 13233662107

## 产品详情

山西快易省电子科技有限公司始创于2006年，从事办公设备，办公耗材的销售、维保等工作。顺应市场发展及用户的需求，公司从销售为主转向服务为主。以的技术及行业经验，深刻理解用户的需求。提供的办公软硬件的解决方案。办公设备全包服务，办公设备租赁，文印外包，文印解决方案。为客户提升效率，降低办公及文印成本，以服务为用户创造价值！

热风焊台是通过热空气加热焊锡来实现焊接功能的。主要用于贴片元件和贴片集成电路的拆卸和安装，是由气泵、线性电路板、气流稳定器和风等组成的锡炉是主板维修的拆卸及焊接工具。其性能特点是熔锡槽、托面采用不锈钢材料，工作寿命长，具有的温度控制系统；温度调整范围宽，因而适用于熔解焊锡、松香、塑料等物质。

山西快易省电子科技有限公司始创于2006年，从事办公设备，办公耗材的销售、维保等工作。顺应市场发展及用户的需求，公司从销售为主转向服务为主。以的技术及行业经验，深刻理解用户的需求。提供的办公软硬件的解决方案。办公设备全包服务，办公设备租赁，文印外包，文印解决方案。为客户提升效率，降低办公及文印成本，以服务为用户创造价值！

## 笔记本电脑硬盘二、CMOS引起的故障的解决方法

CMOS中的硬盘类型正确与否直接影响硬盘的正常使用。现在的笔记本都支持“IDE Auto Detect”的功能，可自动检测硬盘的类型。当硬盘类型错误时，有时干脆无法启动系统，有时能够启动，但会发生读写错误。比如CMOS中的硬盘类型小于实际的硬盘容量，则硬盘后面的扇区将无法读写，如果是多分区状态则个别分区将丢失。还有一个重要的故障原因，由于目前的IDE都支持逻辑参数类型，硬盘可采用“Normal, LBA, Large”等，年会电脑租赁公司，如果在一般的模式下安装了数据，而又在CMOS中改为其它的模式，则会发生硬盘的读写错误故障，因为其映射关系已经改变，将无法读取原来的正确硬盘位置。

山西快易省电子科技有限公司始创于2006年，从事办公设备，办公耗材的销售、维保等工作。顺应市场发展及用户的需求，公司从销售为主转向服务为主。以的技术及行业经验，深刻理解用户的需求。提供的办公软硬件的解决方案。办公设备全包服务，办公设备租赁，文印外包，年会电脑租赁，文印解决方案。为客户提升效率，山西电脑租赁，降低办公及文印成本，以服务为用户创造价值！

如果是某一分区类型错误，可造成某一分区的丢失。分区表的第四个字节为分区类型值，正常的可引导的大于32MB的基本DOS分区值为06，而扩展的DOS分区值是05。很多人利用此类型值实现单个分区的加密技术，恢复原来的正确类型值即可使该分区恢复正常。

分区表中还有其它数据用于记录分区的起始或终止地址。这些数据的损坏将造成该分区的混乱或丢失，可用的方法是用备份的分区表数据重新写回，或者从其它的同类型的并且分区状况相同的硬盘上获取分区表数据。恢复的工具可采用NU等工具软件，操作非常方便。当然也可采用DEBUG进行操作，但操作繁琐并且具有一定的风险。

年会电脑租赁公司-山西电脑租赁-快易省电子科技(查看)由山西快易省电子科技有限公司提供。山西快易省电子科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！