

非独立冷藏车制冷机组 湖北制冷机组 襄阳汉雪冷藏车制冷

产品名称	非独立冷藏车制冷机组 湖北制冷机组 襄阳汉雪冷藏车制冷
公司名称	襄阳汉雪车辆制冷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市追日路9号
联系电话	18162800892 18162800892

产品详情

一、制冷系统排气温度过低

排气压力过低，虽然其现象是表现在高压端，但原因多产生于低压端。原因有：

- 1、膨胀阀孔堵塞，供液量减少甚至停止，此时吸、排气压力均降低。
- 2、膨胀阀冰堵或脏堵，以及过滤器堵塞等，必然使吸、排气压力都下降；

制冷剂充注量不足；

襄阳汉雪车辆制冷有限公司主要生产L-Z非独立系列冷藏车制冷机组，产品型号有L-Z7/10/16/35/50/60/70/95系列，适应于容积为3m³-60m³(0.5吨-20吨)的冷藏车保鲜、冷冻。

非独立式制冷机组顾名思义就是不能够独立制冷工作的制冷机组，车用制冷机组价格，此种机组本身没有动力装置，必须靠汽车发动机带动压缩机工作。

非独立式制冷机组从结构域分体式结构，车用非独立制冷机组，分体式结构又包含冷凝器前置式，冷凝器顶置式和冷凝器下置式(底盘式或者隐蔽式)三种形式，但是冷凝器前置式结构式分体独立制冷机组里面常见的结构形式。

独立制冷机组组合与非独立制冷机的优缺点

独立冷机优点是，这也是冷藏车需要的，非独立冷藏车制冷机组，由于独立制冷机机组有单独的动力输出来源，所以当冷藏车熄火或者在冷藏车出现发动机故障是制冷机还能工作，从而保证冷藏车厢里面的货物不会变质。

如果用于市区或区县间的短距离配送，建议采用非独立机组，价格便宜，即使出现故障，维修也较为方便。

如果进行中长途运输的话，建议选择独立机组。在运输过程中出现故障，制冷机组仍可正常工作，满足货物制冷需要。

目前国产机组较进口机组差距较大，为了达到良好的制冷效果，在经济允许的条件下尽量选择进口品牌，但价格昂贵，一套半挂车制冷机组的也需要几十万元，湖北制冷机组，因此很多用户选择二手进口机组，更高，而国产机组成本较低，维修方便。

非独立冷藏车制冷机组-湖北制冷机组-襄阳汉雪冷藏车制冷由襄阳汉雪车辆制冷有限公司提供。襄阳汉雪车辆制冷有限公司在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汉雪制冷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张辉。