

折页机白页检测仪 深圳白页检测 易鼎混料检测

产品名称	折页机白页检测仪 深圳白页检测 易鼎混料检测
公司名称	东莞易鼎视觉智能装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇鳧山祥安街266号一栋201室
联系电话	15999742822 15999742822

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞易鼎视觉智能装备科技有限公司

正确的照明对白页检测很重要

正确的照明对帮助创建有效检测所需的对比度很关键。当对一件产品的正确系统设置进行评估时，设计师会花费相当多的时间用来确定检测所需的佳照明。照明解决方案的类型、几何形状、颜色和强度应当提供尽可能强的对比。视觉检测系统使用软件处理图像。软件采用算法工具帮助分析图像。视觉检测解决方案使用此类工具组合来完成所需要的检测。常用的包括，搜索工具，边界工具，特征分析工具，过程工具，视觉打印工具等。彤光电子拥有的研发实力与稳定的产品，专门研发、加工、销售白页检测，需要白页检测的朋友可以随时来电咨询。

怎么挑选合适的白页检测呢？

随着机器视觉的快速发展，如今的白页检测的种类是原来越多，而且功能也是越来越强大，这都是因为现在工业化的发展，各式各样的印象设备被开发出来，这时候就需要一台机器来检测印象机器的光学功能了。

市面上白页检测主要为投影的方式进行，大家在挑选时有下列几需要注意：

1、检测速度

速度决议产能，白页检测的价格，若要运用机台取代大量人力检测，速度一定是首要考虑因素。

2、检测精度

大部分人认为提高精度的话一定要提高相机配置，实际上精度也会受到灯光以及镜头得影响。

3、共享性

各种零配件五金产品加工件款式千百种，巨细更是。

4、售后服务及光学软件

除了一般常面临到机台客服问题以外，更需注意硬件保固及软件更新才能。特别是技术门坎较高的软件上，特别容易发生此问题。

5、检测项目

市场上所机台，基本的尺度量测上不会有太大的问题。

6、整体性

缺点检测机在光学需求上须一定考虑外，机构设计的构造上也适当重要。

印刷白页检测之工业相机50问

白页检测工业相机的丢帧的问题是由什么原因引起的？

经常会有一些机器视觉工程师认为USB接口的工业相机会造成丢帧现象。一般而言，工业相机丢帧与工业相机所采用的传输接口是没有关系的，无论是USB，还是1394、GigE、或者是CameraLink。设计不良的驱动程序或工业相机硬件才是造成丢帧的真正原因：设计不良的工业相机之所以会发生丢帧的现象，其实就是资料通道的堵塞，无法及时处理，所以新的图像进来时，前一张可能丢弃，或是新的图像丢弃。要解决这问题，需要设计者针对驱动程序与工业相机硬件资料传输的每个环节进行精密的设计。