

提供灯饰修复剂加工

产品名称	提供灯饰修复剂加工
公司名称	深圳柏洪实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市罗湖文锦北路文锦广场文安中心2805室
联系电话	86 755 25531721 13715226563

产品详情

修复剂产品及说明

诺华斯修复剂自1973年上市以来，为全世界无数的塑料及压克力厂家解决了产品刮伤和退色的问题，大大的降低了产品的不良率，提高生产力。诺华斯产品受以下世界级厂家推荐为最佳解决产品刮伤的帮手：
plexiglasatohasas 注册商标 lexan通用电气注册商标 lucite ineos acrylics co 注册商标 uvex eastman kodak co 注册商标 acrylitecyro industries 注册商标

诺华斯的#1号和#2号修复剂符合美国联邦y.h.s.a.规定不含毒性，不会自燃，不会对皮肤和眼睛产生刺激；#3号修复剂为不含毒性，不会自燃，对皮肤和眼睛会产生轻微的刺激。本产品有效保质期为7年。

#1号修复剂

一、功能：用于清洁和保护产品的表面，可以防止产生雾气，防止灰尘，清除静电。1、防止表面产生的指纹印。2、不含腐蚀性或粗糙的化学物质。3、保持光滑清洁的表面。

二、使用方法：清洁、光亮和保护所有的物件表面。1、#1号清除物件表面的灰尘和赃物，不要用力擦拭以免破坏物件表面。2、当表面的灰尘和赃物清除时，换一块细布浸透#1号修复剂，对准要修复的地方，用画圆圈的方式自里向外小力擦拭。3、当表面已经恢复清洁时，另用一块清洁的布抛光表面。

三、注意事项：所有的清洁布，必须是不含腐蚀性，吸水性强，不会产生绒毛的布料。建议使用棉布或含棉量高的布，不可使用保力龙或尼龙的布料，这些布料会伤害到物件表。

#2号修复剂

一、功能：移除物件表面的细小刮伤，阴影和擦伤，重复使用#2号修复剂擦拭可以清除已退色和不光亮的表面。1、清除对物体表面的损害。2、容易抛光表面。3、表面恢复原样后，用#1号抛光保护表面。

二、使用方法：可以清除大部分塑料件表面的细小刮伤。1、仔细检查受伤的表面部位，有较深的刮伤时，必须要用较大的力道去清除刮伤，如果表面是脏的，必须用#1号清除表面后，才能使用#2号。2、使用前将#2号修复剂均匀摇动。3、用一块清洁柔软的布浸透#2号修复剂，有规则的对准刮伤部位进行来回的用力擦拭。4、当刮伤表面已经被大部分清除时，改用对准以刮伤部位为中心点，以画圆圈的方式由里向外小力的擦拭以去除阴影。5、当以上步骤完成时，再用一块清洁的布给予抛光。6、如果#2号修复剂仍然不能去除刮伤，就必须使用#3号修复剂。7、为了保护物件表面，在刮伤清除后，用#1号抛光。

三、注意事项：1、所用的清洁布，必须是不含腐蚀性，吸水性强，不会产生绒毛的布料。建议使用棉布或含棉量高的布，不可使用保力龙或尼龙的布料，这些布料会伤害到物件表面。2、如果刮伤的表面很大很严重，可能要用电动抛光机，使用羊毛或棉布套头沾上#2号或#3号修复剂打磨损伤表面，不可用高速，只能使用低速在1000rpm以下；使用#2号或#3号修复剂时必须分开用不同的清洁套头，不可混用。

#3号修复剂

一、功能：可以去除亚克力表面严重的刮伤和擦伤，当表面损伤严重时，最后必须用#2号修复剂抛光。1、必须要用#2号修复剂做最后的处理工作。2、有镀膜的塑料或亚克力件上不可使用。二、使用方法：除去大部分亚克力表面的严重的刮伤。1、使用#1号清洁损伤的部位。2、使用前将#3号修复剂均匀摇动。3、一块清洁柔软的布浸透#3号修复剂，有规则的对准刮伤部位进行来回的用力擦拭。4、当严重刮伤擦拭到只剩下细小刮伤时，用另外一块布清除表面残余的#3号修复剂，这点非常重要！5、用一块清洁的布，浸透#2号修复剂，对准以细小的刮伤部位为中心点，以画圆圈的方式由里向外小力擦拭以去除阴影。6、最后用#1号修复剂抛光表面。

三、注意事项：1、所有使用的清洁布，必须是不含腐蚀性，吸水性强，不会产生绒毛的布料。建议使用棉布或含棉量高的布，不可使用保力龙或尼龙的布料，这些布料会伤害到物件表面。2、在清洁或修复刮伤时，必须保持物件在常温下，不可过热。