



## 复剂

一、功能：移除物件表面的细小刮伤，阴影和擦伤，重复使用#2号修复剂擦拭可以清除已退色和不光亮的表面。1、清除对物体表面的损害。2、容易抛光表面。3、表面恢复原样后，用#1号抛光保护表面。

二、使用方法：可以清除大部分塑料件表面的细小刮伤。1、仔细检查受伤的表面部位，有较深的刮伤时，必须要用较大的力道去清除刮伤，如果表面是脏的，必须用#1号清除表面后，才能使用#2号。2、使用前将#2号修复剂均匀摇动。3、用一块清洁柔软的布浸透#2号修复剂，有规则的对准刮伤部位进行来回的用力擦拭。4、当刮伤表面已经被大部分清除时，改用对准以刮伤部位为中心点，以画圆圈的方式由里向外小力的擦拭以去除阴影。5、当以上步骤完成时，再用一块清洁的布给予抛光。6、如果#2号修复剂仍然不能去除刮伤，就必须使用#3号修复剂。7、为了保护物件表面，在刮伤清除后，用#1号抛光。

三、注意事项：1、所用的清洁布，必须是不含腐蚀性，吸水性强，不会产生绒毛的布料。建议使用棉布或含棉量高的布，不可使用保力龙或尼龙的布料，这些布料会伤害到物件表面。2、如果刮伤的表面很大很严重，可能要用电动抛光机，使用羊毛或棉布套头沾上#2号或#3号修复剂打磨损伤表面，不可用高速，只能使用低速在1000rpm以下；使用#2号或#3号修复剂时必须分开用不同的清洁套头，不可混用。

### #3号修复剂

一、功能：可以去除亚克力表面严重的刮伤和擦伤，当表面损伤严重时，最后必须用#2号修复剂抛光。1、必须要用#2号修复剂做最后的处理工作。2、有镀膜的塑料或亚克力件上不可使用。二、使用方法：除去大部分亚克力表面的严重的刮伤。1、使用#1号清洁损伤的部位。2、使用前将#3号修复剂均匀摇动。3、一块清洁柔软的布浸透#3号修复剂，有规则的对准刮伤部位进行来回的用力擦拭。4、当严重刮伤擦拭到只剩下细小刮伤时，用另外一块布清除表面残余的#3号修复剂，这点非常重要！5、用一块清洁的布，浸透#2号修复剂，对准以细小的刮伤部位为中心点，以画圆圈的方式由里向外小力擦拭以去除阴影。6、最后用#1号修复剂抛光表面。

三、注意事项：1、所有使用的清洁布，必须是不含腐蚀性，吸水性强，不会产生绒毛的布料。建议使用棉布或含棉量高的布，不可使用保力龙或尼龙的布料，这些布料会伤害到物件表面。2、在清洁或修复刮伤时，必须保持物件在常温下，不可过热。

深圳柏洪实业有限公司是一家外商独资公司，由加拿大skidmore group集团投资成立，主要销售skidmore group集团内各项优质产品和服务，skidmore group集团开始成立于1946年，经过61年的努力，已经成为一家跨越全球的大型集团公司，在全世界43个国家拥有3500家连锁店和大量的发货仓库，直接销售skidmore group集团的产品和服务。

深圳柏洪实业有限公司成立于2003年4月，根据我们的了解中国市场的特性—目前主要还是以制造出口为导向。为了更好的服务国内有机玻璃产品制造厂家，特别引进本集团内美国“novus”诺华斯的专利产品—有机玻璃制品外表括痕修复剂，本产品上市已经有30年以上的历史，销售到全世界各先进国家。包装分为三类：一类是小包装型，一类是中型包装，以上两种专供一般消费者及家庭使用，一类是大包装型，专供有机玻璃制造厂家使用。产品在美国明尼苏达州制造，经由严格的品质管理，完全符合国际环保要求，包括最严格的欧盟进口产品环保要求标准。

深圳柏洪实业有限公司希望在全球贸易一体化的合作下，引进国外先进的产品和服务，加速国内的经济的发展，为所有的中国朋友创造更多的财富。由于我们到中国的时间很短，还须要多多的向国内的先进学习，如有需要请不吝指导。

