

CO2激光切割机 黄山激光打标机 恒元雕刻机

产品名称	CO2激光切割机 黄山激光打标机 恒元雕刻机
公司名称	聊城恒元激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园
联系电话	13012685798

产品详情

激光打标机

由于历史原因，我们激光科研力量相对较强，而激光产业尚处幼稚产业阶段，在社会转型时期如何抓住机遇，大力促进我国激光产业的发展，在国内外市场占有更多份额，是广大激光工作者面临的光荣而艰巨的任务。

经过38年的努力，我国激光技术有了较为的技术基础，锻炼培养了一支素质较高的队伍。这支队伍遍布科研、高校、产业部门和企业、地方，科技人员达数千人，黄山激光打标机，包括一批学成归国的优青年科学家和20多名两院院士。可以预计，便携式激光打标机，我国激光科学技术在21世纪必将有更辉煌的发展。在ICF激光驱动器、高功率化学激光器、半导体泵浦的固体激光器、超短激光器、激光测距测卫、人工晶体和激光产业等方面，我国激光科技工作者将锐意，攀登新的高峰。

激光打标机

激光打标技术作为一种现代精密加工方法，CO2激光切割机，与腐蚀，电火花加工，机械刻划，印刷等传统的加工方法相比，具有的优势：

1. 采用激光做加工手段，与工件之间没有加工力的作用，具有无接触，无切削力，热影响小的优点，保证了工件的原有精度。同时，对材料的适应性较广，板材激光切割机，可以在多种材料的表面制作出非常精细的标记且耐久性非常好；
2. 激光的空间控制性和时间控制性很好，对加工对象的材质，形状，尺寸和加工环境的自由度都很大，特别适用于自动化加工和特殊面加工。且加工方式灵活，既可以适应实验室式的单项设计的需要，也可以满足工业化大批量生产的要求；

3. 激光刻划精细，线条可以达到毫米到微米量级，采用激光标刻技术制作的标记仿造和更改都非常困难，对产品防伪极为重要；

虽然灯泵浦激光打标机是一种很稳定的设备。但是在客户使用的时候由于不留意细节等原因，可能会造成一些小故障，那么我们来看一下常见的两种：

故障1、激光强度下降，标记不够清楚

故障2、灯不能触发

故障1的处理方法：

- 1、激光谐振腔是否变化；微调谐振腔镜片。使输出光斑好；
- 2、声光晶体偏移或者声光电源输出能量偏低；调整声光晶体位置或者加大声光电源工作电流；
- 3、进入振镜的激光偏离中央：调节激光器；
- 4、若电流调到20A左右仍感光强不够：灯老化，更换新灯。

故障2的处理方法：

- 1、检查所有的电源连接线；
- 2、高压灯老化，更换激光打标机灯。

CO2激光切割机-黄山激光打标机-恒元雕刻机(查看)由聊城恒元激光设备有限公司提供。聊城恒元激光设备有限公司为客户提供“激光雕刻机,激光切割机,激光打标机”等业务，公司拥有“恒元”等品牌，专注于工业自动控制系统及装备等行业。，在山东聊城开发区工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：邢先生。