

# 瑞鼎 立式加工中心1165 嘉兴立式加工中心

产品名称	瑞鼎 立式加工中心1165 嘉兴立式加工中心
公司名称	苏州瑞鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦1310室
联系电话	13382183800

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州瑞鼎机械有限公司

苏州瑞鼎机械有限公司是一家销售北一大隈、大同大隈、日本大隈，德扬，台湾铁王等品牌数控车床、车铣复合车床、立式及龙门加工中心的公司，无论是销售还是保养以及机床维修，我们都可以提供服务，免去您的，欢迎您的来电！

加工中心( Machining Center )简称MC

，是由机械设备与数控系统组成的适用于加工复杂零件的自动化机床。加工程序的编制，是决定加工质

量的重要因素。加工中心是、数控机床，工件在一次装夹中便可完成多道

I序的加工，立式加工中心855，同时还备有刀具库，并且有自动换刀功能。加工中心

所具有的这些丰富的功能，决定了加工中心程序编制的复杂性。

苏州瑞鼎机械有限公司是一家销售北一大隈、大同大隈、日本大隈，德扬，台湾铁王等品牌数控车床、

车铣复合车床、立式及龙门加工中心的公司，无论是销售还是保养以及机床维修，我们都可以提供服务，免去您的，欢迎您的来电！

### 加工中心在加工模具中的注意事项

在铣削模具型腔比较杂乱的曲面时，一般需求较长的周期，因而，嘉兴立式加工中心，在每次开机铣削前应对机床、夹具、刀具进行适当的查看，以免在中途发作毛病，影响加工精度，乃至形成废品。

加工中心的铣削曲面零件中，假如发现零件资料热处理不好、有裂纹、安排不均匀等现象时，立式加工中心850，应及时中止加工，以免糟蹋工时。

苏州瑞鼎机械有限公司是一家销售北一大隈、大同大隈、日本大隈，德扬，台湾铁王等品牌数控车床、车铣复合车床、立式及龙门加工中心的公司，无论是销售还是保养以及机床维修，我们都可以提供服务，免去您的，立式加工中心1165，欢迎您的来电！

### 斗笠式刀库的换刀方式

斗笠式刀库的换刀方式比较简单，这类刀库没有机械手臂，所以不需要使用机械手臂来完成换刀。期库的换刀方式是这样的:刀库向主轴移动来实现换刀。此类具有高、维护方便、结构简单等优点，而缺点就是换刀速度慢。

瑞鼎(图)-立式加工中心1165-嘉兴立式加工中心由苏州瑞鼎机械有限公司提供。苏州瑞鼎机械有限公司位于苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦1310室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞鼎机械在数控机床中享有良好的声誉。瑞鼎机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞鼎机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。